




改善箇所説明図



□ は交換部品を示す。[] 追加部品を示す。

低床バスにおいて、車椅子乗降時に用いる手動式スロープ板を使用した際、スロープ板の中央にある取手が突出する場合があります。そのため、乗客が当該取手につまずいて転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、スロープ板の取手を対策品と交換するとともにコーションプレートをスロープ板に貼付する。

識別：蓋及びコーションプレートの有無により、容易に識別ができるため、特別な識別はしない。