

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年7月26日

リコール届出番号	1918	リコール開始日	平成19年7月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料フィルタ取り付けブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料フィルタ取付ブラケットの形状が不適切なため、当該ブラケットがエンジン振動により共振することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットの取付ボルトが折損し、最悪の場合、燃料フィルタが外れて燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料フィルタ取付ブラケットに補強ブラケットを追加する。また、追加した補強ブラケットと電気配線が干渉するおそれがあることから、電気配線に保護材を取付ける。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1918のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BKG-NHR85A BKG-NHR85AN	エルフ	NHR85-7000016～NHR85-7000316 平成19年2月10日～平成19年4月19日	275	
	BKG-NHS85A BKG-NHS85AN		NHS85-7000008～NHS85-7000104 平成19年2月14日～平成19年4月17日	92	
	BKG-NJR85A BKG-NJR85AD BKG-NJR85AN		NJR85-7000037～NJR85-7001505 平成19年2月9日～平成19年5月24日	943	
	BKG-NJS85A BKG-NJS85AN		NJS85-7000004～NJS85-7000055 平成19年2月14日～平成19年4月10日	44	
	BDG-NKR85A BDG-NKR85AD BDG-NKR85AN BDG-NKR85N BDG-NKR85R BKG-NKR85A BKG-NKR85AD BKG-NKR85AN BKG-NKR85AR BKG-NKR85R		NKR85-7000032～NKR85-7001139 平成19年2月9日～平成19年4月25日	743	
	PDG-NKR85YN		NKR85Y-7000008～NKR85Y-7000039 平成19年2月28日～平成19年3月30日	28	
	BDG-NKS85A BDG-NKS85AD BDG-NKS85AN		NKS85-7000008～NKS85-7000150 平成19年2月14日～平成19年4月23日	105	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考			
いすゞ	BKG-NLR85AN BKG-NLR85AR BKG-NLR85N	エルフ	NLR85-7000024～NLR85-7001080 平成18年12月6日～平成19年5月9日	924				
	BKG-NLS85AN BKG-NLS85AR		NLS85-7000008～NLS85-7000058 平成18年12月23日～平成19年4月25日	46				
	BDG-NMR85AN BDG-NMR85AR BDG-NMR85N BDG-NMR85R BKG-NMR85AN BKG-NMR85N		NMR85-7000024～NMR85-7001112 平成18年12月15日～平成19年4月19日	926				
	BDG-NMS85AN		NMS85-7000005～NMS85-7000039 平成19年1月11日～平成19年5月24日	34				
	BKG-NNR85AN BKG-NNR85AR		NNR85-7000013～NNR85-7000180 平成18年12月18日～平成19年4月13日	134				
	BKG-NNS85AR		NNS85-7000004～NNS85-7000018 平成19年1月12日～平成19年4月11日	14				
	BDG-NPR85AN BDG-NPR85AR BKG-NPR85AN BKG-NPR85AR		NPR85-7000044～NPR85-7001916 平成18年12月18日～平成19年4月17日	1,738				
	BDG-NPS85AN BDG-NPS85AR		NPS85-7000010～NPS85-7000074 平成19年1月11日～平成19年4月13日	62				
	ニッサン		BKG-AJR85AD BKG-AJR85AN	アトラス		AJR85-7000001～AJR85-7000028 平成19年3月7日～平成19年4月19日	28	
			BKG-AJS85A BKG-AJS85AN			AJS85-7000001～AJS85-7000006 平成19年3月6日～平成19年4月6日	6	
BDG-AKR85A BDG-AKR85AD BDG-AKR85N BDG-AKR85R BKG-AKR85A BKG-AKR85R		AKR85-7000001～AKR85-7000091 平成19年3月3日～平成19年4月23日	90					
PDG-AKR85YN		AKR85Y-7000001～AKR85Y-7000002 平成19年4月3日～平成19年4月10日	2					
BDG-AKS85AN BKG-AKS85AN		AKS85-7000001～AKS85-7000006 平成19年3月10日～平成19年3月23日	6					
BKG-ALR85AN BKG-ALR85AR BKG-ALR85N		ALR85-7000001～ALR85-7000121 平成19年1月18日～平成19年4月16日	118					
BDG-AMR85AN BDG-AMR85AR BDG-AMR85N BDG-AMR85R BKG-AMR85AN		AMR85-7000001～AMR85-7000017 平成19年2月14日～平成19年4月11日	17					
BKG-ANR85AR		ANR85-7000001～ANR85-7000035 平成19年1月19日～平成19年3月23日	34					
BDG-APR85AN BDG-APR85AR BKG-APR85AN BKG-APR85AR		APR85-7000001～APR85-7000098 平成19年1月29日～平成19年4月17日	95					
BDG-APS85AR		APS85-7000001 平成19年4月3日	1					
ニッサン ディーゼル		BKG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85AN	コンドル		BJR85-7000001～BJR85-7000008 平成19年3月8日～平成19年4月7日	8		
		BKG-BJS85A			BJS85-7000001 平成19年3月23日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ニッサン ディーゼル	BDG-BKR85A BDG-BKR85AN BDG-BKR85N BDG-BKR85R BKG-BKR85AN	コンドル	BKR85-7000001～BKR85-7000006 平成19年3月8日～平成19年4月7日	6		
	BKG-BLR85AN BKG-BLR85N		BLR85-7000001～BLR85-7000002 平成19年3月13日～平成19年3月17日	2		
	BKG-BLS85AR		BLS85-7000001 平成19年3月19日	1		
	BDG-BMR85AN BDG-BMR85AR BKG-BMR85AN		BMR85-7000001～BMR85-7000003 平成19年3月5日～平成19年4月4日	3		
	BDG-BPR85AN BDG-BPR85AR BKG-BPR85AN BKG-BPR85AR		BPR85-7000001～BPR85-7000018 平成19年1月18日～平成19年4月12日	18		
	BDG-BPS85AR		BPS85-7000001 平成19年1月17日	1		
	マツダ		BKG-LHR85A BKG-LHR85AN	タイタン	LHR85-7000001～LHR85-7000030 平成19年3月3日～平成19年4月12日	30
BKG-LHS85A		LHS85-7000001～LHS85-7000005 平成19年3月15日～平成19年4月16日	5			
BKG-LJR85A BKG-LJR85AD BKG-LJR85AN BKG-LJR85N		LJR85-7000002～LJR85-7000191 平成19年3月3日～平成19年4月23日	134			
BKG-LJS85A		LJS85-7000001～LJS85-7000005 平成19年3月6日～平成19年4月10日	5			
BDG-LKR85A BDG-LKR85AD BDG-LKR85AN BKG-LKR85A BKG-LKR85AD BKG-LKR85AN		LKR85-7000001～LKR85-7000087 平成19年3月3日～平成19年4月24日	78			
BKG-LKS85AD BKG-LKS85AN		LKS85-7000001～LKS85-7000006 平成19年3月12日～平成19年4月6日	5			
BKG-LLR85AN BKG-LLR85AR		LLR85-7000002～LLR85-7000019 平成19年3月5日～平成19年4月12日	16			
BKG-LLS85AR		LLS85-7000001 平成19年4月3日	1			
BDG-LMR85AN BDG-LMR85AR BDG-LMR85N BDG-LMR85R BKG-LMR85AN		LMR85-7000001～LMR85-7000032 平成19年3月6日～平成19年4月23日	26			
BKG-LNR85AN BKG-LNR85AR		LNR85-7000002～LNR85-7000024 平成19年3月5日～平成19年4月16日	23			
BKG-LNS85AR		LNS85-7000001 平成19年3月16日	1			
BDG-LPR85AN BDG-LPR85AR BKG-LPR85AN BKG-LPR85AR		LPR85-7000001～LPR85-7000065 平成19年3月5日～平成19年4月18日	64			
BDG-LPS85AN BDG-LPS85AR		LPS85-7000001～LPS85-7000005 平成19年3月9日～平成19年3月24日	5			
(計124型式)		(計4車種)	(製作期間全体の範囲) 平成18年12月6日～平成19年5月24日		(合計6,938台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。