

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成19年7月31日

改善対策届出番号	357	改善対策開始日	平成19年8月1日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	乗降口（スロープ板）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床バスにおいて、車椅子乗降時に用いる手動式スロープ板を使用した際、スロープ板の中央にある取手が突出する場合がある。そのため、乗客が当該取手につまづいて転倒するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、スロープ板の取手を対策品と交換するとともにコーションプレートをスロープ板に貼付する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：ユーザを全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	KK-LR233J1	エルガミオ	LR233J1-3000486～LR233J1-3001461 平成13年1月29日～平成16年5月25日	176	
			LR233J1-7000001～LR233J1-7000043 平成16年6月14日～平成16年7月22日	25	
	PA-LR234J1	エルガ	LR234J1-7000034～LR234J1-7000650 平成16年9月15日～平成19年1月16日	150	
	PJ-LV234L1		LV234L1-7000083～LV234L1-7001050 平成16年11月29日～平成19年2月1日	356	
	PJ-LV234N1	LV234N1-7000002～LV234N1-7000489 平成17年2月14日～平成19年1月22日	81		
	KL-LV280L1	LV280L1-3000061～LV280L1-3000854 平成13年2月22日～平成16年5月26日	344		
		LV280L1-7000001～LV280L1-7000329 平成16年6月14日～平成17年8月5日	144		
	KL-LV280N1	LV280N1-3000048～LV280N1-3000420 平成13年1月29日～平成16年5月11日	43		
		LV280N1-7000035～LV280N1-7000193 平成16年9月1日～平成17年7月20日	38		
	KL-LV834L1	LV834L1-3000045～LV834L1-3000213 平成13年2月27日～平成16年4月16日	103		
LV834L1-7000011～LV834L1-7000024 平成17年1月25日～平成17年3月17日		8			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策対象車 の台数	備考
いすゞ	KL-LV834N1	エルガ	LV834N1-3000006～LV834N1-3000061 平成13年1月29日～平成15年10月30日	23	
日野	PA-KR234J1	日野 レインボーⅡ	KR234J1-7000198～KR234J1-7000199 平成18年12月7日～平成18年12月8日	2	
	KL-KV280L1	日野 ブルーリボンⅡ	KV280L1-7000001～KV280L1-7000041 平成16年7月26日～平成17年5月31日	36	
	(計10型式)	(計4車種)	(製作期間全体の範囲) 平成13年1月29日～平成19年2月1日	(合計1,529台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。