

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年8月6日

リコール届出番号	1919	リコール開始日	平成19年8月7日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	排気管(遮熱板)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管に取り付けている遮熱板取付部の強度が不足しているものがある。そのため、原動機の低速回転時に排気管と遮熱板が共振し、取付部に亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中に遮熱板が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該遮熱板を取り外す。		
不具合件数	9件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1919のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PJ-FS50JX	ふそう	FS50JX-540001～FS50JX-540005 平成17年11月15日～平成18年3月15日	5	
	PJ-FS50JY		FS50JY-540001～FS50JY-540044 平成17年10月6日～平成19年6月5日	26	
	PJ-FS50JZ		FS50JZ-540007～FS50JZ-540364 平成17年9月27日～平成19年6月8日	338	
	PJ-FS54JX		FS54JX-540001～FS54JX-540021 平成17年10月11日～平成19年5月30日	21	
	PJ-FS54JY		FS54JY-540001～FS54JY-540293 平成17年10月1日～平成19年5月31日	293	
	PJ-FS54JZ		FS54JZ-540001～FS54JZ-542499 平成17年9月30日～平成19年6月14日	2,492	
	PJ-FS55JY		FS55JY-540002～FS55JY-540022 平成17年10月1日～平成19年6月5日	21	
	PJ-FS55JZ		FS55JZ-540002～FS55JZ-540685 平成17年9月30日～平成19年6月8日	678	
	(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年9月27日～平成19年6月14日	(計3,874台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。