

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年8月29日

リコール届出番号	1931	リコール開始日	平成19年8月30日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(すれ違い用前照灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハロゲン式前照灯装着車において、すれ違い用前照灯の光軸調整検査が不適切なため、照射方向が基準から外れたものがある。そのため、前照灯に係わる保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、すれ違い用前照灯の光軸点検を行い、基準を外れるものについて基準値内に調整する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1931のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CW5W	アウトランダー	CW5W-5105711～CW5W-5107316 平成19年5月8日～平成19年6月29日	149台	ハロゲン式前照灯装着車
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年5月8日～平成19年6月29日	(計149台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。