

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年9月13日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 1933 | リコール開始日 | 平成19年9月14日 |
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 始動装置（スタータ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 始動装置を繰り返し操作した場合、マグネチックスイッチ（スタータモータのギヤをエンジンにかみ合わせる装置）内部に可燃性のガスが発生し、滞留することがある。そのため、当該ガスに火花が着火して焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、マグネチックスイッチ一式及びスタータモータのギヤを対策品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 10件 | 事故の有無 | 火災4件 |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあっては運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.1933のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-------------|-------|--|------------|----|
| いすゞ | KK-FRD33G4S | フォワード | FRD33G4S-7000001～FRD33G4S-7000005 平成11年8月26日～平成12年11月7日 | 5 | |
| | KK-FRD33H4 | | FRD33H4-7000006～FRD33H4-7000029 平成11年11月29日～平成16年2月4日 | 24 | |
| | KK-FRD33H4S | | FRD33H4S-7000002～FRD33H4S-7000010 平成11年9月10日～平成13年12月7日 | 9 | |
| | KK-FRD33J4S | | FRD33J4S-7000001～FRD33J4S-7000021 平成11年9月1日～平成13年10月4日 | 21 | |
| | KK-FRD33K4 | | FRD33K4-7000002～FRD33K4-7000091 平成11年8月8日～平成16年2月25日 | 90 | |
| | KK-FRD33K4S | | FRD33K4S-7000001～FRD33K4S-7000048 平成11年8月6日～平成13年10月10日 | 48 | |
| | KK-FRD33L4 | | FRD33L4-7000022～FRD33L4-7000344 平成11年8月5日～平成16年4月26日 | 323 | |
| | KK-FRD33L4S | | FRD33L4S-7000001～FRD33L4S-7000013 平成11年10月11日～平成13年8月6日 | 12 | |
| | KK-FRD33M4 | | FRD33M4-7000001～FRD33M4-7000032 平成13年1月29日～平成16年3月27日 | 32 | |
| | KK-FRD33P4 | | FRD33P4-7000001～FRD33P4-7000025 平成13年6月15日～平成16年4月2日 | 25 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|--|-------|--|------------|----|
| いすゞ | KK-FRD33T4 | フォワード | FRD33T4-7000002～FRD33T4-7000011 平成13年9月17日～平成16年3月19日 | 10 | |
| | KK-FRD34H4 PA-FRD34H4 | | FRD34H4-7000001～FRD34H4-7000328 平成11年8月6日～平成18年10月19日 | 326 | |
| | KK-FRD34K4 PA-FRD34K4 | | FRD34K4-7000001～FRD34K4-7000655 平成11年8月20日～平成18年10月20日 | 655 | |
| | KK-FRD34L4 PA-FRD34L4 | | FRD34L4-7000001～FRD34L4-7004807 平成11年8月6日～平成18年10月20日 | 4,781 | |
| | KK-FRD34M4 PA-FRD34M4 | | FRD34M4-7000001～FRD34M4-7000321 平成13年2月12日～平成18年10月18日 | 318 | |
| | KK-FRD34P4 PA-FRD34P4 | | FRD34P4-7000001～FRD34P4-7000712 平成13年1月24日～平成18年10月21日 | 712 | |
| | KK-FRD34T4 PA-FRD34T4 | | FRD34T4-7000001～FRD34T4-7000216 平成13年3月22日～平成18年10月10日 | 216 | |
| | PA-FRD34V4 | | FRD34V4-7000002～FRD34V4-7000069 平成16年5月20日～平成18年10月16日 | 68 | |
| | KK-FRD35G3S PB-FRD35G3S | | FRD35G3S-7000001～FRD35G3S-7000022 平成14年2月22日～平成17年8月5日 | 22 | |
| | KK-FRD35G4S | | FRD35G4S-7000003～FRD35G4S-7000043 平成11年9月28日～平成16年3月1日 | 41 | |
| | PB-FRD35H3 | | FRD35H3-7000002～FRD35H3-7000013 平成16年5月13日～平成17年6月16日 | 12 | |
| | KK-FRD35H3S PB-FRD35H3S | | FRD35H3S-7000001～FRD35H3S-7000038 平成15年3月10日～平成18年9月2日 | 38 | |
| | KK-FRD35H4 | | FRD35H4-3000001～FRD35H4-3000002 平成11年8月20日～平成11年8月20日 | 2 | |
| | | | FRD35H4-7000001～FRD35H4-7000108 平成11年8月6日～平成16年3月5日 | 108 | |
| | KK-FRD35H4S | | FRD35H4S-7000001～FRD35H4S-7000092 平成11年8月26日～平成16年4月3日 | 92 | |
| | KK-FRD35J3S PB-FRD35J3S | | FRD35J3S-7000002～FRD35J3S-7000204 平成14年7月2日～平成17年10月28日 | 203 | |
| | KK-FRD35J4S | | FRD35J4S-7000001～FRD35J4S-7000366 平成11年8月20日～平成16年4月5日 | 362 | |
| | PB-FRD35K3 | | FRD35K3-7000001～FRD35K3-7000021 平成16年4月24日～平成17年4月22日 | 21 | |
| | KK-FRD35K3S PB-FRD35K3S | | FRD35K3S-7000002～FRD35K3S-7000180 平成14年3月9日～平成18年8月28日 | 179 | |
| | KK-FRD35K4 | | FRD35K4-7000001～FRD35K4-7000155 平成11年8月7日～平成16年3月23日 | 155 | |
| | KK-FRD35K4S | | FRD35K4S-7000001～FRD35K4S-7000343 平成11年8月4日～平成16年3月31日 | 341 | |
| | PB-FRD35L3 | | FRD35L3-7000001～FRD35L3-7000118 平成16年4月19日～平成17年7月1日 | 118 | |
| | KK-FRD35L3S PB-FRD35L3S | | FRD35L3S-7000003～FRD35L3S-7000062 平成15年9月3日～平成17年7月23日 | 60 | |
| | KK-FRD35L4 | | FRD35L4-3000001 平成11年8月20日 | 1 | |
| | | | FRD35L4-7000002～FRD35L4-7000699 平成11年8月6日～平成16年4月20日 | 693 | |
| | KK-FRD35L4S | | FRD35L4S-7000001～FRD35L4S-7000171 平成11年9月28日～平成16年4月12日 | 171 | |
| PB-FRD35M3 | FRD35M3-7000001～FRD35M3-7000023 平成16年5月7日～平成17年7月2日 | 23 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------------|---|-------|--|------------|----|
| いすゞ | KK-FRD35M4 | フォワード | FRD35M4-7000001～FRD35M4-7000026 平成13年2月20日～平成16年3月4日 | 26 | |
| | PB-FRD35P3 | | FRD35P3-7000001～FRD35P3-7000101 平成16年4月22日～平成17年7月15日 | 101 | |
| | KK-FRD35P4 | | FRD35P4-7000001～FRD35P4-7000080 平成13年2月13日～平成16年2月12日 | 80 | |
| | PB-FRD35T3 | | FRD35T3-7000001～FRD35T3-7000011 平成16年5月22日～平成17年4月22日 | 11 | |
| | KK-FRD35T4 | | FRD35T4-7000001～FRD35T4-7000006 平成14年2月9日～平成16年1月30日 | 6 | |
| | KK-FRR33C4S | | FRR33C4S-7000171～FRR33C4S-7000245 平成11年3月29日～平成16年4月24日 | 74 | |
| | KK-FRR33D4 KK-FRR33D4V | | FRR33D4-3002338～FRR33D4-3002379 平成11年8月20日～平成14年11月5日 | 8 | |
| | | | FRR33D4-7000361～FRR33D4-7000833 平成11年2月12日～平成16年4月19日 | 459 | |
| | KK-FRR33D4S | | FRR33D4S-3000017～FRR33D4S-3000021 平成13年6月26日～平成14年12月27日 | 5 | |
| | | | FRR33D4S-7000032～FRR33D4S-7000081 平成11年6月30日～平成16年3月12日 | 50 | |
| | KK-FRR33E4S | | FRR33E4S-3000017～FRR33E4S-3000021 平成13年11月26日～平成15年1月8日 | 5 | |
| | | | FRR33E4S-7000023～FRR33E4S-7000125 平成11年3月17日～平成16年4月23日 | 103 | |
| | KK-FRR33G4 KK-FRR33G4V | | FRR33G4-3001227～FRR33G4-3001244 平成13年6月26日～平成15年2月12日 | 18 | |
| | | | FRR33G4-7000460～FRR33G4-7001150 平成11年3月24日～平成16年4月9日 | 690 | |
| | KK-FRR33G4S | | FRR33G4S-7000042～FRR33G4S-7000139 平成11年6月1日～平成16年2月5日 | 98 | |
| | KK-FRR33H4 KK-FRR33H4V | | FRR33H4-3001333～FRR33H4-3001343 平成11年8月20日～平成14年11月16日 | 2 | |
| | | | FRR33H4-7000264～FRR33H4-7000602 平成11年5月13日～平成16年3月30日 | 338 | |
| | KK-FRR33H4S | | FRR33H4S-7000084～FRR33H4S-7000099 平成13年2月14日～平成14年1月7日 | 16 | |
| | KK-FRR33J4S | | FRR33J4S-3000001～FRR33J4S-3000025 平成13年6月26日～平成15年1月6日 | 25 | |
| | | | FRR33J4S-7000001～FRR33J4S-7000145 平成11年3月25日～平成13年12月20日 | 145 | |
| | KK-FRR33K4 | | FRR33K4-3002128～FRR33K4-3002198 平成11年3月26日～平成15年1月7日 | 13 | |
| | | | FRR33K4-7000094～FRR33K4-7000988 平成11年3月3日～平成16年4月14日 | 526 | |
| | KK-FRR33K4ZS | | FRR33K4ZS-3000001～FRR33K4ZS-3000027 平成13年6月26日～平成15年2月22日 | 27 | |
| | | | FRR33K4ZS-7000001～FRR33K4ZS-7000106 平成11年5月7日～平成13年12月18日 | 106 | |
| KK-FRR33L4 | FRR33L4-3004689～FRR33L4-3004759 平成10年4月20日～平成14年12月25日 | 16 | | | |
| | FRR33L4-7000551～FRR33L4-7002360 平成11年2月5日～平成16年4月26日 | 1,808 | | | |
| KK-FRR33L4S | FRR33L4S-7000048～FRR33L4S-7000128 平成11年5月31日～平成13年12月21日 | 69 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---|---|-------|--|------------|----|
| いすゞ | KK-FRR33M4 | フォワード | FRR33M4-7000055～FRR33M4-7000209 平成11年6月15日～平成16年3月30日 | 154 | |
| | KK-FRR33P4 | | FRR33P4-3000374 平成11年3月26日 | 1 | |
| | | | FRR33P4-7000101～FRR33P4-7000249 平成11年5月25日～平成16年4月23日 | 149 | |
| | KK-FRR33T4 | | FRR33T4-7000023～FRR33T4-7000070 平成11年2月22日～平成16年3月9日 | 48 | |
| | KK-FRR33V4 | | FRR33V4-3000007 平成11年3月26日 | 1 | |
| | | | FRR33V4-7000004～FRR33V4-7000027 平成11年7月21日～平成16年2月14日 | 24 | |
| | PA-FRR34D4 | | FRR34D4-7000001～FRR34D4-7000052 平成16年8月31日～平成18年7月25日 | 51 | |
| | KK-FRR34G4 PA-FRR34G4 | | FRR34G4-3000001～FRR34G4-3000002 平成11年5月21日～平成11年8月20日 | 2 | |
| | | | FRR34G4-7000001～FRR34G4-7000851 平成11年3月22日～平成18年10月20日 | 848 | |
| | KK-FRR34H4 PA-FRR34H4 | | FRR34H4-3000001 平成11年8月20日 | 1 | |
| | | | FRR34H4-7000001～FRR34H4-7001015 平成11年3月3日～平成18年10月16日 | 1,014 | |
| | KK-FRR34K4 PA-FRR34K4 | | FRR34K4-7000001～FRR34K4-7002054 平成11年3月3日～平成18年10月20日 | 2,051 | |
| | KK-FRR34L4 PA-FRR34L4 | | FRR34L4-3000002 平成10年4月23日 | 1 | |
| | | | FRR34L4-7000002～FRR34L4-7011209 平成11年3月3日～平成19年1月16日 | 10,658 | |
| | KK-FRR34M4 PA-FRR34M4 | | FRR34M4-3000001 平成11年8月20日 | 1 | |
| | | | FRR34M4-7000001～FRR34M4-7000954 平成11年3月11日～平成18年10月20日 | 953 | |
| | KK-FRR34P4 PA-FRR34P4 | | FRR34P4-7000001～FRR34P4-7001162 平成11年3月9日～平成18年10月20日 | 1,158 | |
| | KK-FRR34T4 | | FRR34T4-3000001 平成11年8月20日 | 1 | |
| | | | FRR34T4-7000001～FRR34T4-7000187 平成11年3月10日～平成16年3月25日 | 187 | |
| | KK-FRR34V4 | | FRR34V4-7000001～FRR34V4-7000051 平成11年3月10日～平成16年3月25日 | 51 | |
| | KK-FRR35C3S PB-FRR35C3S | | FRR35C3S-7000003～FRR35C3S-7005015 平成11年3月8日～平成18年10月20日 | 5,005 | |
| | KK-FRR35C4S | | FRR35C4S-7000002～FRR35C4S-7002185 平成11年2月11日～平成16年4月16日 | 2,176 | |
| | KK-FRR35D3 PB-FRR35D3 PB-FRR35D3V | | FRR35D3-3000001～FRR35D3-3000005 平成11年8月20日～平成11年8月20日 | 5 | |
| FRR35D3-7000002～FRR35D3-7000845 平成11年3月22日～平成18年10月20日 | | 844 | | | |
| KK-FRR35D3S PB-FRR35D3S | FRR35D3S-7000001～FRR35D3S-7000608 平成11年5月31日～平成18年10月20日 | 607 | | | |
| KK-FRR35D4 | FRR35D4-3000001～FRR35D4-3000002 平成11年8月20日～平成15年7月22日 | 2 | | | |
| | FRR35D4-7000001～FRR35D4-7002072 平成10年12月11日～平成16年5月19日 | 2,072 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|---|-------|---|------------|----|
| いすゞ | KK-FRR35D4S | フォワード | FRR35D4S-3000001 平成15年10月31日 | 1 | |
| | | | FRR35D4S-7000002～FRR35D4S-7000577 平成11年2月15日～平成16年4月12日 | 575 | |
| | KK-FRR35E3S PB-FRR35E3S | | FRR35E3S-7000002～FRR35E3S-7001627 平成11年2月22日～平成18年10月20日 | 1,622 | |
| | KK-FRR35E4S | | FRR35E4S-3000001～FRR35E4S-3000005 平成15年7月3日～平成16年1月20日 | 4 | |
| | | | FRR35E4S-7000001～FRR35E4S-7001375 平成11年2月23日～平成16年3月30日 | 1,375 | |
| | KK-FRR35G3 PB-FRR35G3 PB-FRR35G3V | | FRR35G3-3000001～FRR35G3-3000003 平成11年8月20日～平成11年8月20日 | 3 | |
| | | | FRR35G3-7000001～FRR35G3-7000954 平成11年3月30日～平成18年10月20日 | 787 | |
| | KK-FRR35G3S PB-FRR35G3S | | FRR35G3S-7000001～FRR35G3S-7000787 平成11年4月2日～平成18年10月30日 | 782 | |
| | KK-FRR35G4 KK-FRR35G4V | | FRR35G4-3000001～FRR35G4-3000003 平成15年6月6日～平成15年11月21日 | 3 | |
| | | | FRR35G4-7000001～FRR35G4-7001850 平成11年2月10日～平成16年4月12日 | 1,845 | |
| | KK-FRR35G4S | | FRR35G4S-7000001～FRR35G4S-7000943 平成11年2月23日～平成16年4月9日 | 943 | |
| | KK-FRR35H3 PB-FRR35H3 PB-FRR35H3V | | FRR35H3-7000001～FRR35H3-7000197 平成11年3月31日～平成18年10月11日 | 196 | |
| | KK-FRR35H3S PB-FRR35H3S | | FRR35H3S-7000001～FRR35H3S-7000564 平成13年2月26日～平成18年10月19日 | 564 | |
| | KK-FRR35H4 KK-FRR35H4V | | FRR35H4-3000001～FRR35H4-3000003 平成16年1月26日～平成16年1月26日 | 3 | |
| | | | FRR35H4-7000001～FRR35H4-7001045 平成11年2月4日～平成16年4月14日 | 1,045 | |
| | KK-FRR35H4S | | FRR35H4S-7000002～FRR35H4S-7000642 平成13年2月12日～平成16年4月9日 | 641 | |
| | KK-FRR35J3S PB-FRR35J3S | | FRR35J3S-7000001～FRR35J3S-7001940 平成11年2月17日～平成18年10月25日 | 1,938 | |
| | KK-FRR35J4S | | FRR35J4S-3000001～FRR35J4S-3000015 平成15年6月6日～平成15年10月30日 | 15 | |
| | | | FRR35J4S-7000001～FRR35J4S-7003081 平成11年2月9日～平成16年4月24日 | 3,079 | |
| | KK-FRR35K3 PB-FRR35K3 | | FRR35K3-7000001～FRR35K3-7000361 平成11年3月17日～平成18年8月9日 | 361 | |
| | KK-FRR35K3S PB-FRR35K3S | | FRR35K3S-7000002～FRR35K3S-7005140 平成11年2月23日～平成18年9月15日 | 5,138 | |
| | KK-FRR35K4 | | FRR35K4-3000001～FRR35K4-3000008 平成11年8月20日～平成15年12月15日 | 8 | |
| | | | FRR35K4-7000001～FRR35K4-7001724 平成10年5月11日～平成16年4月15日 | 1,720 | |
| | KK-FRR35K4S | | FRR35K4S-3000001～FRR35K4S-3000016 平成15年6月12日～平成15年12月9日 | 16 | |
| | | | FRR35K4S-7000001～FRR35K4S-7003244 平成11年2月10日～平成16年4月27日 | 3,237 | |
| | KK-FRR35L3 PB-FRR35L3 | | FRR35L3-3000001 平成11年4月20日 | 1 | |
| | | | FRR35L3-7000002～FRR35L3-7001694 平成11年3月18日～平成18年9月15日 | 1,690 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------------------------|-------|---|------------|----|
| いすゞ | KK-FRR35L3S PB-FRR35L3S | フォワード | FRR35L3S-7000002～FRR35L3S-7001636 平成11年3月8日～平成17年8月5日 | 1,635 | |
| | KK-FRR35L4 | | FRR35L4-3000003～FRR35L4-3000013 平成10年4月20日～平成17年1月26日 | 11 | |
| | KK-FRR35L4S | | FRR35L4-7000001～FRR35L4-7005948 平成11年2月3日～平成16年4月23日 | 5,938 | |
| | PB-FRR35M3 | | FRR35M3-7000001～FRR35M3-7000066 平成16年5月14日～平成17年7月12日 | 66 | |
| | KK-FRR35M4 | | FRR35M4-7000001～FRR35M4-7000274 平成11年2月10日～平成16年3月25日 | 272 | |
| | KK-FRR35P4 | | FRR35P4-7000001～FRR35P4-7000602 平成11年2月18日～平成16年4月15日 | 600 | |
| | KK-FRR35T4 | | FRR35T4-7000001～FRR35T4-7000047 平成11年2月27日～平成16年3月11日 | 47 | |
| | KK-FRR35V4 | | FRR35V4-7000001～FRR35V4-7000014 平成11年3月2日～平成15年2月19日 | 14 | |
| | PB-FRS35D3J | | FRS35D3J-7000001～FRS35D3J-7000085 平成16年7月7日～平成19年1月10日 | 85 | |
| | PB-FRS35E3 | | FRS35E3-7000001～FRS35E3-7000041 平成16年7月30日～平成18年12月19日 | 41 | |
| | PB-FRS35F3 | | FRS35F3-7000001～FRS35F3-7000003 平成16年11月29日～平成18年9月29日 | 3 | |
| | PB-FRS35G3J | | FRS35G3J-7000001～FRS35G3J-7000045 平成16年6月9日～平成19年3月13日 | 45 | |
| | PB-FRS35H3 | | FRS35H3-7000001 平成16年8月19日 | 1 | |
| | PB-FRS35H3J | | FRS35H3J-7000001～FRS35H3J-7000014 平成16年6月28日～平成18年7月15日 | 14 | |
| | PB-FRS35K3J | | FRS35K3J-7000001～FRS35K3J-7000010 平成16年7月13日～平成19年2月14日 | 10 | |
| | PB-FRS35L3J | | FRS35L3J-7000001～FRS35L3J-7000008 平成16年10月5日～平成18年12月18日 | 8 | |
| | KK-FSD33G4S KL-FSD33G4S | | FSD33G4S-7000003～FSD33G4S-7000011 平成11年9月29日～平成16年10月9日 | 9 | |
| | KK-FSD33H4 KL-FSD33H4 | | FSD33H4-7000001～FSD33H4-7000006 平成11年8月22日～平成15年9月6日 | 6 | |
| | KL-FSD33J4S | | FSD33J4S-7000001～FSD33J4S-7000022 平成12年4月19日～平成17年5月11日 | 22 | |
| | KK-FSD33K4 KL-FSD33K4 | | FSD33K4-7000001～FSD33K4-7000017 平成12年2月1日～平成16年4月22日 | 17 | |
| | KL-FSD33K4S | | FSD33K4S-7000001～FSD33K4S-7000130 平成11年9月13日～平成17年7月2日 | 129 | |
| | KK-FSD33L4 KL-FSD33L4 | | FSD33L4-7000001～FSD33L4-7000079 平成11年8月27日～平成16年4月23日 | 78 | |
| | KL-FSD33L4S | | FSD33L4S-7000001～FSD33L4S-7000029 平成11年11月12日～平成17年6月1日 | 28 | |
| | KL-FSD33M4 | | FSD33M4-7000001～FSD33M4-7000011 平成12年10月5日～平成15年12月19日 | 11 | |
| | KL-FSD33P4 | | FSD33P4-7000001～FSD33P4-7000025 平成13年2月20日～平成15年8月20日 | 25 | |
| | KL-FSD33T4 | | FSD33T4-7000001～FSD33T4-7000002 平成14年10月16日～平成16年3月6日 | 2 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|---|-------|---|------------|----|
| いすゞ | PJ-FSD34G4S | フォワード | FSD34G4S-7000003～FSD34G4S-7000005 平成18年4月6日～平成18年6月17日 | 3 | |
| | PA-FSD34G4SZ | | FSD34G4SZ-7000002 平成18年7月22日 | 1 | |
| | KK-FSD34H4 KL-FSD34H4 PJ-FSD34H4 | | FSD34H4-7000001～FSD34H4-7000073 平成11年9月24日～平成18年9月29日 | 72 | |
| | PA-FSD34H4Z | | FSD34H4Z-7000001～FSD34H4Z-7000008 平成17年10月31日～平成18年10月14日 | 8 | |
| | PJ-FSD34J4S | | FSD34J4S-7000001～FSD34J4S-7000008 平成17年9月20日～平成18年4月7日 | 8 | |
| | PA-FSD34J4SZ | | FSD34J4SZ-7000001 平成18年8月5日 | 1 | |
| | KK-FSD34K4 KL-FSD34K4 PJ-FSD34K4 | | FSD34K4-7000001～FSD34K4-7000110 平成11年9月29日～平成18年10月13日 | 110 | |
| | PJ-FSD34K4S | | FSD34K4S-7000001～FSD34K4S-7000060 平成17年8月27日～平成18年9月23日 | 60 | |
| | PA-FSD34K4SZ | | FSD34K4SZ-7000001～FSD34K4SZ-7000016 平成18年3月7日～平成18年7月14日 | 16 | |
| | PA-FSD34K4Z | | FSD34K4Z-7000001～FSD34K4Z-7000015 平成18年1月7日～平成18年9月12日 | 15 | |
| | KK-FSD34L4 KL-FSD34L4 PJ-FSD34L4 | | FSD34L4-7000002～FSD34L4-7000625 平成11年8月27日～平成18年10月18日 | 620 | |
| | PJ-FSD34L4S | | FSD34L4S-7000001～FSD34L4S-7000010 平成17年10月15日～平成18年9月28日 | 10 | |
| | PA-FSD34L4SZ | | FSD34L4SZ-7000001～FSD34L4SZ-7000011 平成18年2月17日～平成18年10月20日 | 11 | |
| | PA-FSD34L4Z | | FSD34L4Z-7000002～FSD34L4Z-7000111 平成17年8月23日～平成18年10月17日 | 110 | |
| | KL-FSD34M4 PJ-FSD34M4 | | FSD34M4-7000001～FSD34M4-7000292 平成12年9月6日～平成18年10月19日 | 292 | |
| | KL-FSD34P4 PJ-FSD34P4 | | FSD34P4-7000001～FSD34P4-7000468 平成12年8月24日～平成18年10月12日 | 468 | |
| | KL-FSD34T4 PJ-FSD34T4 | | FSD34T4-7000002～FSD34T4-7000148 平成12年8月31日～平成18年9月20日 | 147 | |
| | KK-FSR33D4 KK-FSR33D4R KL-FSR33D4R | | FSR33D4-3000399～FSR33D4-3000408 平成11年8月20日～平成11年8月20日 | 5 | |
| | | | FSR33D4-7000108～FSR33D4-7000650 平成11年5月25日～平成17年7月11日 | 540 | |
| | KK-FSR33D4S KK-FSR33D4SR KL-FSR33D4SR | | FSR33D4S-3000001～FSR33D4S-3000008 平成14年7月30日～平成15年9月22日 | 8 | |
| | | | FSR33D4S-7000005～FSR33D4S-7000500 平成11年5月20日～平成17年7月15日 | 494 | |
| | KK-FSR33G4 KK-FSR33G4R KK-FSR33G4V KL-FSR33G4R | | FSR33G4-3000385～FSR33G4-3000424 平成11年8月20日～平成13年11月16日 | 4 | |
| | | | FSR33G4-7000069～FSR33G4-7000845 平成11年5月27日～平成17年7月1日 | 771 | |
| | KK-FSR33G4S KK-FSR33G4SR KL-FSR33G4SR | | FSR33G4S-7000001～FSR33G4S-7000178 平成11年9月2日～平成17年7月5日 | 178 | |
| | KK-FSR33H4 KL-FSR33H4R | | FSR33H4-3000384 平成11年8月20日 | 1 | |
| | | | FSR33H4-7000031～FSR33H4-7000400 平成11年4月22日～平成16年4月8日 | 368 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---|---|-------|--|------------|----|
| いすゞ | KK-FSR33J4S KL-FSR33J4SR | フォワード | FSR33J4S-3000001～FSR33J4S-3000008 平成13年6月21日～平成15年12月25日 | 8 | |
| | | | FSR33J4S-7000002～FSR33J4S-7000180 平成11年5月20日～平成17年7月15日 | 179 | |
| | KK-FSR33K4 KL-FSR33K4R | | FSR33K4-3000649～FSR33K4-3000675 平成11年4月13日～平成16年1月16日 | 4 | |
| | | | FSR33K4-7000021～FSR33K4-7000392 平成11年6月14日～平成16年3月17日 | 370 | |
| | KK-FSR33K4S KL-FSR33K4SR | | FSR33K4S-3000001 平成15年1月20日 | 1 | |
| | | | FSR33K4S-7000001～FSR33K4S-7000236 平成11年9月17日～平成17年7月9日 | 235 | |
| | KK-FSR33L4 KL-FSR33L4R | | FSR33L4-3000950 平成10年4月17日 | 1 | |
| | | | FSR33L4-7000016～FSR33L4-7000709 平成11年5月28日～平成16年4月24日 | 689 | |
| | KK-FSR33L4S KL-FSR33L4SR | | FSR33L4S-7000002～FSR33L4S-7000129 平成11年7月30日～平成17年7月4日 | 125 | |
| | | | FSR33M4-3000060 平成10年10月27日 | 1 | |
| | KK-FSR33M4 KL-FSR33M4R | | FSR33M4-7000015～FSR33M4-7000136 平成11年5月28日～平成16年3月19日 | 122 | |
| | | | FSR33P4-3000040 平成11年8月20日 | 1 | |
| | KK-FSR33P4 KL-FSR33P4R | | FSR33P4-7000013～FSR33P4-7000129 平成11年6月7日～平成16年2月24日 | 113 | |
| | | | FSR33T4-7000004～FSR33T4-7000018 平成11年6月29日～平成16年1月13日 | 15 | |
| | KL-FSR33T4 KL-FSR33T4R | | FSR34D4-7000003～FSR34D4-7000176 平成16年6月10日～平成18年10月20日 | 171 | |
| | | | FSR34D4S-7000002～FSR34D4S-7000176 平成17年7月11日～平成18年10月19日 | 175 | |
| | PA-FSR34D4 PJ-FSR34D4 | | FSR34G4-3000001～FSR34G4-3000002 平成11年8月20日～平成11年8月20日 | 2 | |
| | | | FSR34G4-7000001～FSR34G4-7000396 平成11年5月31日～平成18年10月20日 | 393 | |
| | PJ-FSR34G4S | | FSR34G4S-7000001～FSR34G4S-7000062 平成17年8月31日～平成18年10月16日 | 62 | |
| | | | FSR34G4SZ-7000001～FSR34G4SZ-7000012 平成17年11月8日～平成18年9月29日 | 12 | |
| | PA-FSR34G4SZ | | FSR34G4Z-7000001～FSR34G4Z-7000023 平成17年8月25日～平成18年10月20日 | 23 | |
| | | | FSR34H4-7000001～FSR34H4-7000413 平成11年6月3日～平成18年10月13日 | 412 | |
| | KK-FSR34H4 KL-FSR34H4R PA-FSR34H4 PJ-FSR34H4 | | FSR34H4Z-7000001～FSR34H4Z-7000099 平成17年8月24日～平成18年10月18日 | 99 | |
| | | | FSR34J4S-7000001～FSR34J4S-7000049 平成17年8月26日～平成18年10月19日 | 49 | |
| | PA-FSR34H4Z | | FSR34J4SZ-7000001～FSR34J4SZ-7000011 平成18年1月20日～平成18年9月16日 | 11 | |
| | | | FSR34K4-7000001～FSR34K4-7000551 平成11年6月21日～平成18年10月19日 | 551 | |
| | PJ-FSR34J4S | | | | |
| | | | | | |
| PA-FSR34J4SZ | | | | | |
| | | | | | |
| KK-FSR34K4 KL-FSR34K4R PJ-FSR34K4 | | | | | |
| | | | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|--|-------|--|------------|----|
| いすゞ | PJ-FSR34K4S | フォワード | FSR34K4S-7000001～FSR34K4S-7000064 平成17年8月17日～平成18年10月10日 | 64 | |
| | PA-FSR34K4SZ | | FSR34K4SZ-7000001～FSR34K4SZ-7000022 平成17年9月20日～平成18年7月4日 | 22 | |
| | PA-FSR34K4Z | | FSR34K4Z-7000001～FSR34K4Z-7000040 平成17年8月30日～平成18年9月8日 | 40 | |
| | KK-FSR34L4 KL-FSR34L4R PJ-FSR34L4 | | FSR34L4-3000001 平成11年8月20日 | 1 | |
| | PJ-FSR34L4S | | FSR34L4-7000001～FSR34L4-7001395 平成11年5月28日～平成18年10月20日 | 1,392 | |
| | PA-FSR34L4SZ | | FSR34L4S-7000003～FSR34L4S-7000055 平成17年7月28日～平成18年10月19日 | 50 | |
| | PA-FSR34L4Z | | FSR34L4SZ-7000002～FSR34L4SZ-7000006 平成17年8月30日～平成18年6月21日 | 5 | |
| | KK-FSR34M4 KL-FSR34M4R PJ-FSR34M4 | | FSR34L4Z-7000001～FSR34L4Z-7000038 平成17年9月13日～平成18年10月17日 | 38 | |
| | PA-FSR34M4Z | | FSR34M4-7000001～FSR34M4-7000473 平成11年5月31日～平成18年10月21日 | 473 | |
| | KK-FSR34P4 KL-FSR34P4 KL-FSR34P4R PJ-FSR34P4 | | FSR34M4Z-7000001～FSR34M4Z-7000009 平成17年8月27日～平成18年10月6日 | 9 | |
| | PA-FSR34P4Z | | FSR34P4-3000001～FSR34P4-3000002 平成11年8月20日～平成11年8月20日 | 2 | |
| | KL-FSR34T4 KL-FSR34T4R | | FSR34P4-7000004～FSR34P4-7000271 平成11年6月7日～平成18年10月20日 | 267 | |
| | PB-FSR35D3 PB-FSR35D3V | | FSR34P4Z-7000001～FSR34P4Z-7000013 平成17年8月17日～平成18年9月23日 | 13 | |
| | PB-FSR35D3S | | FSR34T4-3000001～FSR34T4-3000002 平成11年8月20日～平成11年8月20日 | 2 | |
| | PB-FSR35G3 PB-FSR35G3V | | FSR34T4-7000001～FSR34T4-7000051 平成11年9月28日～平成16年3月9日 | 51 | |
| | PB-FSR35G3S | | FSR35D3-7000008～FSR35D3-7000130 平成16年6月15日～平成18年10月12日 | 113 | |
| | PB-FSS35D3J | | FSR35D3S-7000001～FSR35D3S-7000088 平成16年6月12日～平成18年10月19日 | 88 | |
| | PB-FSS35F3 | | FSR35G3-7000003～FSR35G3-7000222 平成16年4月19日～平成18年10月20日 | 220 | |
| | PB-FSS35G3J | | FSR35G3S-7000003～FSR35G3S-7000094 平成16年6月25日～平成18年10月6日 | 92 | |
| | PB-FSS35H3 | | FSS35D3J-7000003～FSS35D3J-7000086 平成16年6月23日～平成18年10月27日 | 84 | |
| | PB-FSS35H3J | | FSS35F3-7000001～FSS35F3-7000011 平成16年9月16日～平成18年6月27日 | 3 | |
| | PB-FSS35K3J | | FSS35G3J-7000001～FSS35G3J-7000083 平成16年7月16日～平成19年1月13日 | 83 | |
| | PB-FSS35L3J | | FSS35H3-7000001～FSS35H3-7000002 平成17年2月2日～平成17年7月20日 | 2 | |
| KL-FTR33F4 | FSS35H3J-7000001～FSS35H3J-7000005 平成16年5月28日～平成17年9月23日 | 5 | | | |
| | FSS35K3J-7000001～FSS35K3J-7000013 平成16年9月28日～平成19年2月13日 | 13 | | | |
| | FSS35L3J-7000001～FSS35L3J-7000006 平成16年11月22日～平成18年10月20日 | 6 | | | |
| | FTR33F4-7000038～FTR33F4-7000353 平成11年7月8日～平成17年5月26日 | 315 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|--|--|--|------------|----|
| いすゞ | KL-FTR33H4 | フォワード | FTR33H4-7000017～FTR33H4-7000067 平成11年9月7日～平成16年4月22日 | 49 | |
| | KL-FTR33K4 | | FTR33K4-7000019～FTR33K4-7000099 平成11年8月20日～平成15年12月3日 | 80 | |
| | KL-FTR33L4 | | FTR33L4-7000004～FTR33L4-7000045 平成11年9月3日～平成16年3月11日 | 42 | |
| | KL-FTR33N4 | | FTR33N4-7000006～FTR33N4-7000033 平成11年10月13日～平成16年4月23日 | 28 | |
| | KL-FTR33S4 | | FTR33S4-7000002～FTR33S4-7000011 平成11年11月17日～平成15年12月10日 | 10 | |
| | KL-FTR34F4 PJ-FTR34F4 | | FTR34F4-7000003～FTR34F4-7000174 平成11年9月28日～平成18年10月25日 | 168 | |
| | KL-FTR34H4 PJ-FTR34H4 | | FTR34H4-7000002～FTR34H4-7000133 平成11年8月8日～平成18年9月26日 | 130 | |
| | KL-FTR34K4 PJ-FTR34K4 | | FTR34K4-7000002～FTR34K4-7000159 平成11年9月9日～平成18年10月13日 | 158 | |
| | KL-FTR34L4 PJ-FTR34L4 | | FTR34L4-7000002～FTR34L4-7000348 平成11年8月18日～平成18年10月11日 | 345 | |
| | KL-FTR34N4 PJ-FTR34N4 | | FTR34N4-7000001～FTR34N4-7000317 平成11年8月20日～平成18年9月27日 | 317 | |
| | KL-FTR34S4 PJ-FTR34S4 | | FTR34S4-7000001～FTR34S4-7000216 平成11年8月29日～平成18年9月29日 | 214 | |
| | KL-FTS34F4 PJ-FTS34F4 | | FTS34F4-7000004～FTS34F4-7000035 平成11年12月10日～平成18年9月22日 | 13 | |
| | KL-FTS34H4 PJ-FTS34H4 | | FTS34H4-7000004～FTS34H4-7000032 平成12年7月4日～平成18年9月8日 | 21 | |
| | KL-FVZ34L4 PJ-FVZ34L4 | | FVZ34L4-3000001～FVZ34L4-3000124 平成11年5月26日～平成16年3月30日 | 123 | |
| | | | FVZ34L4-7000001～FVZ34L4-7000243 平成16年5月22日～平成18年10月19日 | 242 | |
| | KL-FVZ34N4 PJ-FVZ34N4 | | FVZ34N4-3000001～FVZ34N4-3000199 平成10年11月11日～平成16年4月23日 | 195 | |
| | | | FVZ34N4-7000001～FVZ34N4-7000240 平成16年5月19日～平成18年10月18日 | 240 | |
| | KL-FVZ34S4 PJ-FVZ34S4 | | FVZ34S4-3000001～FVZ34S4-3000094 平成11年8月19日～平成16年2月27日 | 94 | |
| | | | FVZ34S4-7000001～FVZ34S4-7000111 平成16年5月25日～平成18年10月17日 | 111 | |
| | KL-FVZ34V4 PJ-FVZ34V4 | | FVZ34V4-3000001～FVZ34V4-3000138 平成11年8月20日～平成16年3月30日 | 138 | |
| | | | FVZ34V4-7000001～FVZ34V4-7000108 平成16年5月17日～平成18年10月11日 | 107 | |
| | KK-GSR34D4 KK-GSR34D4R PA-GSR34D4 PA-GSR34D4R | | GSR34D4-3000001～GSR34D4-3000004 平成11年8月20日～平成11年8月20日 | 4 | |
| | | | GSR34D4-7000001～GSR34D4-7000127 平成11年9月11日～平成18年8月29日 | 123 | |
| KK-LR233E1 | エルガミオ | LR233E1-3000084～LR233E1-3000107 平成12年12月28日～平成13年8月8日 | 24 | | |
| KK-LR233F1 | | LR233F1-3000049～LR233F1-3000185 平成12年11月28日～平成16年6月2日 | 137 | | |
| | | LR233F1-7000001～LR233F1-7000007 平成16年6月18日～平成16年7月26日 | 7 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 | |
|--|--------------------------|--|--|---|--|----|
| いすゞ | KK-LR233J1 | エルガミオ | LR233J1-3000444～LR233J1-3001464 平成12年11月28日～平成16年6月2日 | 1,018 | | |
| | | | LR233J1-7000001～LR233J1-7000056 平成16年6月14日～平成16年7月29日 | 54 | | |
| | | | PA-LR234J1 | LR234J1-7000001～LR234J1-7000672 平成16年8月20日～平成19年4月4日 | 668 | |
| | | | KK-LR333E1 | LR333E1-3000002 平成13年5月17日 | 1 | |
| | | | KK-LR333J1 | LR333J1-3000051～LR333J1-3000076 平成13年1月29日～平成14年11月27日 | 26 | |
| | KL-LT233J2 | エルガ | LT233J2-3000001～LT233J2-3000141 平成12年8月10日～平成16年4月6日 | 139 | | |
| | | | LT233J2-7000001～LT233J2-7000054 平成16年7月29日～平成17年8月2日 | 54 | | |
| | | | KL-LT333J2 | LT333J2-3000001～LT333J2-3000056 平成12年10月25日～平成16年2月25日 | 56 | |
| | | | | LT333J2-7000001 平成16年7月22日 | 1 | |
| | | | PJ-LV234L1 | LV234L1-7000001～LV234L1-7001143 平成16年11月29日～平成19年4月19日 | 1,044 | |
| | | | PKG-LV234L2 | LV234L2-7000008～LV234L2-7000026 平成19年2月27日～平成19年4月26日 | 19 | |
| | | | PJ-LV234N1 | LV234N1-7000001～LV234N1-7000549 平成16年12月24日～平成19年4月20日 | 531 | |
| | | | PKG-LV234N2 | LV234N2-7000001 平成19年3月14日 | 1 | |
| | | | PJ-LV234Q1 | LV234Q1-7000002～LV234Q1-7000097 平成17年9月5日～平成19年3月21日 | 94 | |
| | | | KL-LV834L1 | LV834L1-3000001～LV834L1-3000213 平成12年6月29日～平成16年4月16日 | 210 | |
| | | | | LV834L1-7000001～LV834L1-7000024 平成16年8月26日～平成17年3月17日 | 24 | |
| | | | KL-LV834N1 | LV834N1-3000002～LV834N1-3000062 平成12年8月30日～平成16年2月25日 | 61 | |
| | | | | LV834N1-7000001～LV834N1-7000004 平成16年6月14日～平成16年6月14日 | 4 | |
| | | | KC-LV832L | キュービック | LV832L-3000047～LV832L-3000110 平成11年4月23日～平成12年5月31日 | 64 |
| | KC-LV832N | LV832N-3000021～LV832N-3000041 平成11年5月19日～平成12年4月14日 | 21 | | | |
| | KK-NRR35C3 PB-NRR35C3 | フォワード ジャストン | NRR35C3-3000001～NRR35C3-3000004 平成10年5月18日～平成11年8月20日 | 4 | | |
| | | | NRR35C3-7000001～NRR35C3-7004114 平成10年2月24日～平成17年8月31日 | 4,104 | | |
| | KK-NRR35C4 | | NRR35C4-3000001 平成11年8月21日 | 1 | | |
| NRR35C4-7000001～NRR35C4-7002119 平成11年2月18日～平成16年4月26日 | | | 2,116 | | | |
| KK-NRR35D3 PB-NRR35D3 | | NRR35D3-3000001 平成11年8月20日 | 1 | | | |
| | | NRR35D3-7000002～NRR35D3-7000352 平成11年2月25日～平成17年8月23日 | 351 | | | |
| KK-NRR35D4 | | NRR35D4-7000001～NRR35D4-7000470 平成11年2月25日～平成16年3月18日 | 470 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|---|----------------|---|--------------|----|
| いすゞ | KK-NRR35E3 PB-NRR35E3 | フォワード ジャストン | NRR35E3-3000001～NRR35E3-3000002 平成11年8月20日～平成11年8月20日 | 2 | |
| | | | NRR35E3-7000001～NRR35E3-7000253 平成11年2月20日～平成17年8月25日 | 253 | |
| | KK-NRR35E4 | | NRR35E4-7000001～NRR35E4-7000329 平成11年2月18日～平成16年3月12日 | 327 | |
| | KK-NRR35G3 PB-NRR35G3 | | NRR35G3-3000001～NRR35G3-3000002 平成11年8月20日～平成11年8月20日 | 2 | |
| | | | NRR35G3-7000001～NRR35G3-7000651 平成11年2月22日～平成17年9月13日 | 647 | |
| | KK-NRR35G4 | | NRR35G4-7000001～NRR35G4-7000400 平成11年2月18日～平成16年4月23日 | 399 | |
| | KK-NRR35H3 | | NRR35H3-3000001 平成11年8月20日 | 1 | |
| | | | NRR35H3-7000001～NRR35H3-7000076 平成11年6月3日～平成13年9月6日 | 76 | |
| | KK-NRR35H4 | | NRR35H4-7000001～NRR35H4-7000053 平成11年3月10日～平成13年9月18日 | 53 | |
| | KK-NRR35K3 | | NRR35K3-3000001 平成11年8月20日 | 1 | |
| | | | NRR35K3-7000001～NRR35K3-7000155 平成11年6月29日～平成13年12月17日 | 155 | |
| | KK-NRR35K4 | | NRR35K4-3000001 平成11年8月20日 | 1 | |
| | | | NRR35K4-7000001～NRR35K4-7000159 平成11年3月29日～平成13年11月29日 | 158 | |
| | KK-NRR35L3 | | NRR35L3-7000002～NRR35L3-7000083 平成11年5月18日～平成13年6月19日 | 81 | |
| KK-NRR35L4 | NRR35L4-3000001 平成11年8月20日 | 1 | | | |
| | NRR35L4-7000001～NRR35L4-7000023 平成11年5月29日～平成13年9月7日 | 23 | | | |
| 日野 | PA-KR234J1 | 日野 レインボーⅡ | KR234J1-7000001～KR234J1-7000226 平成16年9月13日～平成19年3月27日 | 225 | |
| | (計337型式) | (計6車種) | (製作期間全体の範囲) 平成10年2月24日～平成19年4月26日 | (合計108,920台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。