

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年 9月13日

リコール届出番号	1934	リコール開始日	平成19年 9月14日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	始動装置(スタータ)		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状 況及びその原因	始動装置を繰り返し操作した場合、マグネチックスイッチ(スタータモータのギヤをエンジンにかみ合わせる装置)内部に可燃性のガスが発生し、滞留することがある。そのため、当該ガスに火花が着火して焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、マグネチックスイッチ一式及びスタータモータのギヤを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	事故の発生はない。
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分 解整備事業者に周知させる ための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 1934のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンII	KV234L1-7000001~KV234L1-7000533 平成16年12月20日~平成19年 3月22日	525	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000001~KV234N1-7000487 平成17年 7月28日~平成19年 4月18日	485	
	PJ-KV234Q1		KV234Q1-7000001~KV234Q1-7000181 平成17年 8月25日~平成19年 3月22日	180	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年12月20日~平成19年 4月18日	1,190 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。