

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年9月20日

リコール届出番号	外-1432	リコール開始日	平成19年 9月21日
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 デービッド・ブルーム 〔 製作国： 英国 製作者名： ジャガーカーズ社 〕 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（シフトコントロールケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートマチックトランスミッションにおいて、シフトレバーの動きをトランスミッションに伝えるシフトコントロールケーブルの固定ボルトに締付け不足のものがあ。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトにゆるみが生じ、最悪の場合、ギヤの選択が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該固定ボルトにゆるみ止め剤を塗布し、規定トルクで再締め付けする。		
不具合件数	国内： 3 件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	市場不具合情報、および国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1432のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	GH-J01JC	S-TYPE 2.5V6	SAJKC02N42JM45056～SAJKC02N15JN48472 平成14年3月19日～平成18年2月20日	1550	
	GH-J01FC	S-TYPE 3.0V6	SAJKC01P22FM45322～SAJKC01P73FM79936 平成14年4月11日～平成17年9月13日	1479	
	CBA-J01FD		SAJKC01HX6FN52410～SAJKC01H36FN67153 平成17年8月5日～平成18年4月24日	469	
	GH-J01HC	S-TYPE 4.2 V8	SAJKC01R22HM45178～SAJKC01RX5HN49034 平成14年4月19日～平成17年6月27日	173	
	CBA-J01HD		SAJKC01K36HN43791～SAJKC01K36HN66987 平成17年8月22日～平成18年6月5日	20	
	GH-J011C	S-TYPE R	SAJKC03S021M45141～SAJKC03S851N47162 平成14年3月19日～平成17年6月3日	182	
	CBA-J011D		SAJKC03L761N43792～SAJKC03L561N65614 平成17年9月26日～平成18年4月5日	17	
ジャガー	GH-J71VA	XJ6	SAJKC71M94VG00426～SAJKC71M85VG47786 平成15年2月5日～平成17年6月27日	324	
	CBA-J71VB		SAJKC71H36VH00687～SAJKC71H66VH06676 平成17年11月18日～平成18年3月1日	143	
	GH-J72RA	XJ8 3.5	SAJKC71N94RG00427～SAJKC72N55RG49351 平成15年1月27日～平成17年9月26日	1346	

	CBA-J72RB		SAJKC72J16RH01332～SAJKA72J06RH05720 平成17年11月18日～平成18年2月20日	84	
	GH-J72SA	XJ8 4.2	SAJKC72P14SG00429～SAJKA72P25SG48450 平成15年1月27日～平成17年7月18日	618	
	CBA-J72SB	XJ8 4.2 XJ Executive 4.2	SAJKC72K66SG46233～SAJKC87K36SH08119 平成17年12月13日～平成18年9月25日	88	
	GH-J73TA	XJR Super V8	SAJKC73RX4TG00424～SAJKA73R45TG49092 平成15年1月21日～平成17年7月18日	386	
	CBA-J73TB	XJR Super V8 Sovereign 4.2	SAJKC73LX6TH01025～SAJKC74LX6TH08099 平成17年10月13日～平成18年4月24日	47	
	GH-J80RA	XJ8 3.5 L	SAJKA80N95RG40859～SAJKC80N15RG49128 平成16年12月21日～平成17年7月18日	60	
	CBA-J80RB		SAJKA80J66RH02457～SAJKC80J96RH06464 平成17年12月23日～平成18年3月1日	6	
	GH-J80SA	XJ8 4.2 L	SAJKA80P45SG36079～SAJKC80P85SG48973 平成16年7月6日～平成17年8月5日	107	
	CBA-J80SB		SAJKC80K86SH02276～SAJKC80KX6SH05034 平成17年11月25日～平成18年2月6日	10	
	GH-J82TA	Super V8 L	SAJKC82R35TG33435～SAJKC86R65TG48909 平成16年11月4日～平成17年7月12日	37	
	CBA-J82TB	Super V8 L Sovereign 4.2 L	SAJKA86L66TG46242～SAJKC82L86TH08076 平成17年7月12日～平成18年4月24日	67	
ダイムラー	CBA-D82TB	Super V8	SAJKC86L46TH01748～SAJLC82L76TH05982 平成17年12月17日～平成19年2月21日	30	
ジャガー	GH-J412A	XK8	SAJKC41P032A30941～SAJKC41P662A45478 平成14年9月20日～平成17年3月25日	24	
	GH-J413A	XKR XKR コンバーチブル	SAJKC41R333A30797～SAJKC41R463A48634 平成14年9月18日～平成17年8月5日	351	
	(計 24型式)	(計 19車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年3月19日～平成18年9月25日	(計7618台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。