

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年10月4日

リコール届出番号	1944	リコール開始日	平成19年10月4日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎	問い合わせ先：品質保証部 TEL 049-261-2850	
不具合の部位（部品名）	制動装置（駐車ブレーキレバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車ブレーキレバーにおいて、駐車ブレーキ操作時に当該レバーを保持する爪の強度が不足しているため、駐車ブレーキ操作を繰り返すと爪に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、爪が折損し、駐車ブレーキが解除されるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキレバーを対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	1件（物損事故）
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接訪問又はダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ダッシュボードの車両型式銘板付近にNo.1944のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
サカイ	SB-TT2	T2-1	TT2-10102～TT2-10259 平成17年6月21日～平成19年6月26日	153	
	（計1型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成17年6月21日～平成19年6月26日	（計153台）	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。