

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年10月16日

リコール届出番号	1956	リコール開始日	平成19年10月17日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	電動機制御 ECU (モータ コントロール ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッド自動車の電動機(モータ)の制御プログラムが不適切ため、電動機の回転センサーが断線した場合に断線を検知せず、電動機の回転が不安定になるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、電動機が加速し続けるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動機の制御プログラムを変更する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車整備分解事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No.1956 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコールの対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ACG-FE74B	ふそう キャンター	FE74B-530008～FE74B-530065 平成18年5月30日～平成18年12月19日	58	
	ACG-FE74BV		FE74BV-530009～FE74BV-530108 平成18年5月29日～平成18年11月08日	89	
	PCG-FE73B		FE73B-530017～FE73B-530038 平成19年1月24日～平成19年3月26日	4	
	PCG-FE74B		FE74B-530066～FE74B-530072 平成19年1月24日～平成19年3月26日	7	
	PCG-FE74BV		FE74BV-530130～FE74BV-530278 平成19年1月24日～平成19年5月11日	6	
	PCG-FE84B		FE84B-530006～FE84B-530016 平成19年2月5日～平成19年4月12日	11	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年5月29日～平成19年5月11日	(計175台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。