

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111(内線 42353)  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年11月1日

リコール届出番号	1961	リコール開始日	平成19年11月1日
届出者の氏名又は名称	東プレ株式会社 取締役社長 田丸 一郎 問合せ先:品質保証部 TEL:0285-56-3854		
不具合の部位(部品名)	車体(巻込み防止装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型車両において、巻込み防止装置取付部の強度が不足している為、使用過程において巻込み防止装置取付部に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、当該取付部が破断し、最悪の場合巻込み防止装置の機能を損なう恐れがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、巻込み防止装置取付部に亀裂の発生している車両については、新品と交換した上で、『補強部材』の取付を行う。又、亀裂の発生していない車両については、『補強部材』の取付を行う。		
不具合件数	国内:13件	事故の有無	国内:無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者に、ダイレクトメールまたは直接訪問により通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1961のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象の台数	備考
いすゞ	ADG-FRR90L3	フォワード	FRR90L3-7000155 ~ FRR90L3-7000452 平成17年11月7日 ~ 平成18年1月18日	25	
	KC-FRR32L4		FRR32L4-3001471 平成10年8月3日	1	
	KC-FRR33K2G		FRR33K2-3002452 平成8年11月16日	1	
	KK-FRD33L4		FRD33L4-7000293 平成15年9月24日	1	
	KK-FRD34L4		FRD34L4-7000406 ~ FRD34L4-7001026 平成12年8月11日 ~ 平成14年6月11日	5	
	KK-FRD35K4		FRD35K4-7000054 ~ FRD35K4-7000056 平成12年5月22日 ~ 平成12年5月23日	2	
	KK-FRR34K4		FRR34K4-7000161 ~ FRR34K4-7000241 平成12年9月19日 ~ 平成13年5月16日	2	
	KK-FRR35K4S		FRR35K4S-7001483 平成14年5月24日	1	
	PA-FRD34K4		FRD34K4-7000329 平成16年9月15日	1	
	PA-FRR34K4		FRR34K4-7001051 平成16年12月24日	1	
	PA-FRR34L4		FRR34L4-7001524 ~ FRR34L4-7010079 平成13年12月7日 ~ 平成18年12月15日	3	
いすゞ	KC-NRR33G4	フォワード ジャストン	NRR33G4-3000370 平成9年10月7日	1	
ニッサン ディーゼル	BDG-MK36C	コンドル	MK36C-00249 平成18年12月15日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-MK211KH	コンドル	MK211K-11512 ~ MK211K-20757 平成9年9月9日 ~ 平成10年3月24日	4	
	KK-MK25A		MK25A-00201 平成14年7月30日	1	
	PB-MK36A		MK36A-00674 平成17年4月5日	1	
	PB-MK37A		MK37A-00669 ~ MK37A-11234 平成17年4月1日 ~ 平成18年11月8日	4	
日野	BDG-FD7JGWA	日野レンジャー	FD7JGW-10733 平成19年1月22日	1	
	KC-FD2JKBA		FD2JKB-13696 平成14年9月30日	1	
	KC-FD2JLBA		FD2JLB-17121 ~ FD2JLB-17133 平成9年7月23日 ~ 平成9年7月24日	2	
	KK-FC1JKDA		FC1JKD-10799 平成13年2月24日	1	
	KK-FD1JKDA		FD1JKD-10421 ~ FD1JKD12295 平成11年11月8日 ~ 平成13年10月18日	9	
	KK-FD1JLDA		FD1JLD-11138 平成12年8月1日	1	
	KK-FD1JLEG		FD1JLE-10963 ~ FD1JLE-15704 平成14年2月23日 ~ 平成15年7月28日	2	
	PB-FC7JKFA		FC7JKF-10200 平成16年7月15日	1	
	PB-FD8JKFG		FD8JKF-10339 平成17年2月23日	1	
	PB-FD8JLF		FD8JLF-11499 平成16年3月18日	1	
	PB-FD8JLFG		FD8JLF-11143 平成17年3月29日	1	
	PB-FD8JLFJ		FD8JLF-10688 平成16年9月3日	1	
	三菱		KC-FK628K	ふそう ファイター	FK628K-532436 平成9年12月5日
KK-FK61FJ		FK61FJ-750294 ~ FK61FJ-760009 平成13年5月19日 ~ 平成14年6月7日	2		
KK-FK61FK		FK61FK-750857 ~ FK61FK-765034 平成12年12月6日 ~ 平成15年5月29日	3		
KK-FK61HH		FK61HH-750395 ~ FK61HH-765153 平成13年4月2日 ~ 平成15年7月21日	5		
KK-FK61HK		FK61HK-752149 平成13年4月10日	1		
KK-FK61HL		FK61HL-750239 ~ FK61HL-760047 平成13年6月18日 ~ 平成14年9月11日	4		
KK-FK64FK		FK64FK-765121 平成15年7月26日	1		
KK-FK64HK		FK64HK-765094 平成15年8月25日	1		
KK-FK71HJ		FK71HJ-750545 ~ FK71HJ-766154 平成12年6月11日 ~ 平成16年1月15日	4		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象の台数	備考
三菱	PA-FK61F	ふそう ファイター	FK61F-700583 平成17年12月4日	1	
	PA-FK61FK		FK61FK-771405 ~ FK61FK-771617 平成17年2月15日 ~ 平成17年4月13日	3	
	PA-FK64F		FK64F-701093 平成18年11月21日	1	
	PA-FK71RJ		FK71RJ-770038 平成16年12月10日	1	
	PA-FE82DE	ふそう キャンター	FE82DE-511839 平成17年7月6日	1	
	(計 43型式)	(計 7車種)	(製作期間の全体範囲) 平成8年11月16日 ~ 平成19年1月22日	(計 106台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。