

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月8日

リコール届出番号	1991	リコール開始日	平成19年11月9日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（エアマスター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスの制動装置において、ブレーキ液に混入した異物により、倍力装置からブレーキ液が漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、坂道発進補助装置（HSA：ヒル・スタート・エイド）の制御バルブのゴム部品が膨潤して、最悪の場合、ブレーキが解除できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	暫定措置として、全車両、倍力装置とHSAバルブを点検し、ブレーキ液が漏れているものは該当部品を新品と交換するとともに、エア配管を洗浄する。		
不具合件数	25件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.1991のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-LV280L1	エルガ	LV280L1-7000075～LV280L1-7000329 平成16年9月15日～平成17年8月5日	230	
	KL-LV280N1		LV280N1-7000030～LV280N1-7000199 平成16年9月1日～平成17年7月29日	147	
	KL-LV280Q1		LV280Q1-7000017～LV280Q1-7000057 平成16年8月27日～平成17年8月18日	39	
	PJ-LV234L1		LV234L1-7000002～LV234L1-7000603 平成16年11月29日～平成18年3月14日	550	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000001～LV234N1-7000317 平成16年12月24日～平成18年3月22日	280	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000002～LV234Q1-7000030 平成17年9月5日～平成18年3月20日	28	
日野	KL-KV280L1	日野 ブルーボンII	KV280L1-7000015～KV280L1-7000041 平成17年2月14日～平成17年5月31日	27	
	KL-KV280N1		KV280N1-7000003～KV280N1-7000004 平成16年10月22日～平成16年10月22日	2	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年8月27日～平成18年3月22日	(合計1,303台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。