

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月 8日

リコール届出番号	1992	リコール開始日	平成19年11月 9日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置(エアマスター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスの制動装置において、ブレーキ液に混入した異物により、倍力装置からブレーキ液が漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、坂道発進補助装置(HSA:ヒル・スタート・エイド)の制御バルブのゴム部品が膨潤して、最悪の場合、ブレーキが解除できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	暫定措置として、全車両、倍力装置とHSAバルブを点検し、ブレーキ液が漏れているものは該当部品を新品と交換するとともに、エア配管を洗浄する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.1992のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンⅡ	KV234L1-7000001～KV234L1-7000306 平成16年12月20日～平成18年 3月20日	298	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000001～KV234N1-7000126 平成17年 7月28日～平成18年 3月23日	124	
	PJ-KV234Q1		KV234Q1-7000001～KV234Q1-7000056 平成17年 8月25日～平成18年 3月21日	56	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年12月20日～平成18年 3月23日	(計 478 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。