

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月13日

リコール届出番号	1995	リコール開始日	平成19年11月14日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（リングギヤ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アイドリングストップシステムを装着した大型路線バスにおいて、フライホイールのリングギヤの強度が不足しているため、始動の繰り返しによりギヤの歯が欠損して、原動機が始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フライホイールを対策品と交換する。		
不具合件数	51件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.1995のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-LV280L	キュービック	LV280L-3000273～LV280L-3000470 平成9年12月9日～平成12年4月14日	130	
	KC-LV280N		LV280N-3000252～LV280N-3000465 平成10年1月30日～平成12年4月14日	89	
	KC-LV280Q		LV280Q-3000078～LV280Q-3000104 平成10年1月30日～平成11年12月20日	19	
	KC-LV380L		LV380L-3000390～LV380L-3000561 平成10年1月9日～平成12年6月5日	99	
	KC-LV380N		LV380N-3000326～LV380N-3000538 平成10年2月26日～平成12年5月18日	58	
	KC-LV380Q		LV380Q-3000058～LV380Q-3000078 平成10年9月29日～平成11年9月29日	14	
いすゞ	KL-LV280L1	エルガ	LV280L1-3000002～LV280L1-3000854 平成12年6月29日～平成16年5月26日	749	
			LV280L1-7000001～LV280L1-7000329 平成16年6月14日～平成17年8月5日	297	
	KL-LV280N1		LV280N1-3000001～LV280N1-3000430 平成12年7月28日～平成16年6月2日	198	
			LV280N1-7000001～LV280N1-7000198 平成16年6月18日～平成17年8月1日	124	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-LV280Q1	エルガ	LV280Q1-3000008～LV280Q1-3000099 平成12年7月28日～平成15年12月10日	24	
			LV280Q1-7000005～LV280Q1-7000051 平成16年7月26日～平成17年7月21日	15	
	KL-LV380L1		LV380L1-3000003～LV380L1-3000020 平成12年9月8日～平成13年11月19日	15	
	KL-LV380N1		LV380N1-3000001～LV380N1-3000005 平成12年8月30日～平成12年9月18日	5	
日野	KL-KV280L1	日野 ブルーリボンII	KV280L1-7000001～KV280L1-7000041 平成16年7月26日～平成17年5月31日	41	
	KL-KV280N1		KV280N1-7000001～KV280N1-7000004 平成16年7月20日～平成16年10月22日	4	
	(計13型式)	(計3車種)	(製作期間全体の範囲) 平成9年12月9日～平成17年8月5日	(合計1,881台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。