

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月14日

リコール届出番号	装3	リコール開始日	平成19年11月15日
届出者の氏名又は名称	住友ゴム工業株式会社 代表取締役社長 三野 哲治 生産国：タイ 問い合わせ先：住友ゴム工業総合企画部（広報） （神戸） 電話番号 078-265-3004 （東京） 電話番号 03-5546-0113 ダンロップファルケンタイヤ株式会社 技術サービス部 お客様相談室 電話番号 0120-215300		
不具合の部位(部品名)	タイヤ（繊維層とゴム層の接着）		
基準不適合状態にあると認めるタイヤの状況及びその原因	スクーター用タイヤの製造工程が不適切なため、タイヤ内部の繊維層とゴム層の接着力が弱いものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、繊維層とゴム層が剥離してタイヤが変形し、最悪の場合、ゴム層が剥がれ、転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	良品と交換する。		
不具合件数	22件	事故の有無	2件（人身1件）
発見の動機	市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	主要新聞（中央紙、地方紙）への掲載、ホームページへの社告掲載、二輪専門誌への告知広告、販売先での店頭告知等により本内容を通知する。		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象装置の範囲（識別記号）及び製作期間	リコール対象 タイヤの数
商品名	型式	種別		
DUNLOP	130/70-12 62L SX01 RF	スクーター用タイヤ	製造番号（製造年週コード）：0107～4107 4906～5206 平成19年第1週～平成19年第41週 平成18年第49週～平成18年第52週	16,620本
	130/70-13 M/C 63P SX01 RF		製造番号（製造年週コード）：0407～4107 平成19年第4週～平成19年第41週	4,457本
	150/70-13 M/C 64S SX01		製造番号（製造年週コード）：1307～4207 平成19年第13週～平成19年第42週	1,387本
(計1種)	(計3型式)		平成18年第49週 ～ 平成19年第42週	(計22,464本)