

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成19年11月19日

リコール届出番号	2001	リコール開始日	平成19年11月20日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 覚 問い合わせ先: お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位 (部品名)	騒音防止装置 (排気管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管蛇腹部の長さが不適切なため、原動機の振動により当該蛇腹部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、排出ガスが漏れ、騒音が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管蛇腹部の長さを点検し、長さが不適切な車両は、排気管の蛇腹部以降を対策品に交換するとともに、排気管蛇腹部を新品に交換する。また、全車両、排気管取り付けブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	23件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2001のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KL-CW542GHT	—	CW542G-30001~CW542G-30388 平成15年 5月19日~平成17年 8月24日	388	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年 5月19日~平成17年 8月24日	(計 388台)	

(備考) 本届出は、平成17年7月12日に届け出たリコール「届出番号1471」の対策が不十分であったため、対策内容及び対象範囲を見直し、再度対策を実施するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。