

第2号様式（リコール届出一覧表）（第2関係）

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月20日

リコール届出番号	1980	リコール開始日	平成19年11月20日
届出者の氏名又は名称	須河車体株式会社 代表取締役社長 堀口 昇一 <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;"> 問い合わせ先：営業管理グループ CSチーム TEL：0774-88-4611 担当：並木・上奥 </div>		
不具合の部位（部品名）	方向指示器（作動状態表示装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、方向指示器制御用リレーを交換又は当該補助方向指示器制御リレーを追加取付		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	（社）日本自動車車体工業会からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を直接訪問し通知する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1980のステッカーを貼付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び作成期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FE72DEV	ふそう キャンター	FE72DEV-520262～FE72DEV-520746 平成18年2月17日～平成18年5月25日	4	
	PA-FE83DGY		FE83DGY-520476～FE83DGY-520502 平成18年3月28日～平成18年4月11日	6	
ニッサン	PB-AKR81AN	アトラス	AKR81-7003996～AKR81-7004020 平成18年3月27日	2	
マツダ	PB-LKR81AN	タイタン	LKR81-7005255 平成18年4月12日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び作成期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-NPR81AN	エルフ	NPR81-7017312～NPR81-7017497 平成18年3月17日～平成18年3月27日	2	
	PB-NPS81AN		NPS81-7000579～NPS-7000794 平成18年4月3日～平成18年9月26日	8	
	AFG-NPR82N		NPR82-7000615 平成18年6月15日	1	
日野	PB-XZU414M	日野 デュトロ	XZU414-1002633～XZU414-1002647 平成18年6月28日	2	
	PB-XZU424M		XZU424-1000577～XZU424-1000586 平成18年2月8日～平成18年2月13日	2	
トヨタ	PB-XZU341	トヨタ ダイナ 又は トヨエース	XZU341-1001035～XZU341-1001218 平成18年2月27日～平成18年3月27日	6	
	PB-XZU424		XZU424-1000642～XZU424-1001460 平成18年2月23日～平成18年9月26日	17	
	VF-XKU424		XKU424-1000051 平成18年4月5日	1	
	(計12型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年2月8日～平成18年9月26日	(計52台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。