

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年11月20日

リコール届出番号	1983	リコール開始日	平成19年11月21日
届出者の氏名又は名称	富士車輛株式会社 取締役社長 津田弘史 (問い合わせ先:車輛品質管理グループ) TEL 077-582-8733		
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、対策品の制御用リレーと交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を直接訪問し通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo. 1983のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-NKR81AN	エルフ	NKR81-7042102 ~ NKR81-7051352 平成18年4月28日~平成18年7月27日	12	
	AFG-NKR82AN		NKR82-7000231 ~ NKR82-7000440 平成18年2月8日~平成18年2月24日	15	
	PB-NKR81N		NKR81-7056028 平成18年9月8日	1	
三菱	PA-FE73DB4UG	ふそう キャンター	FE73DB-521261、FE73DB-522489 平成18年5月15日~平成18年11月24日	2	
	PA-FK71DD5	ふそう ファイター	FK71D-700030 平成18年8月25日	1	
計 5型式		計 3車種	(製作期間の全体の範囲) 平成18年2月8日~平成18年11月24日	(計31台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。