

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 19 年11月20日

リコール届出番号	1984	リコール開始日	平成19年11月21日
届出者の氏名又は名称	株式会社オートワークス京都 代表取締役 金井 満	問い合わせ先:	湘南事業所 技術グループ TEL 0463-21-9347
不具合の部位 (部品名)	方向指示器 (作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、補助方向指示器を対策品 (LED灯) に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	(社) 日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 使用者を直接訪問し通知する。 ・自動車分解整備事業者: 全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1984のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	TC-FPWGE50	パラメティック	FPWGE50-001083~FPWGE50-001087 平成18年12月19日~平成18年12月20日	5	
			FPWGE50-001089 平成18年12月20日	1	
			FPWGE50-001091~FPWGE50-001092 平成18年12月20日~平成18年12月21日	2	
			FPWGE50-001094 平成18年12月20日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年12月19日~平成18年12月21日	(計9台)	