

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月20日

リコール届出番号	1970	リコール開始日	平成19年11月21日
届出者の氏名又は名称	株式会社北村製作所 取締役社長 北村 泰作 問い合わせ先：品質保証部 TEL 025-280-7116		
不具合の部位（部品名）	方向指示器（作動状態表示装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、当該補助方向指示器の制御用リレーユニットを適切な閾値のものに交換、又は追加で取付ける。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	（社）日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話または訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にN o . 1970のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日産	PB-APR81AN	アトラス	APR81-7001683 平成18年7月20日	1台	
	PB-AKR81AN		AKR81-7004777 平成18年7月19日	1台	
いすゞ	AGF-NPR82AN	エルフ	NPR82-7000907 平成18年10月11日	1台	
	KR-NHR69N		NHR69-7007503～NHR69-7010957 平成18年1月25日～平成18年10月27日	65台	
いすゞ	KR-NHS69AN	エルフ	NHS69-7002148 平成18年9月6日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	PA-NPR81N		NPR81-7016512～NPR81-7029207 平成18年1月18日～平成18年10月20日	9台	
	PB-NKR81AN		NKR81-7038924～NKR81-7056226 平成18年1月12日～平成18年9月15日	9台	
	PB-NPR81AN		NPR81-7015002～NPR81-7025880 平成18年1月17日～平成18年9月21日	15台	
	PB-NPS81AN		NPS81-7000554～NPS81-7000761 平成18年3月15日～平成18年8月28日	6台	
	VD-NKR81AN		NKR81-7038365～NKR81-7038442 平成18年1月18日	2台	
	VD-NPR81AN		NPR81-7017903 平成18年10月11日	1台	
三菱	KG-FB70AB	ふそう キャンター	FB70AB-508015 平成18年7月24日	1台	
	PA-FE70BB		FE70BB-520131 平成18年3月10日	1台	
	PA-FE70DB		FE70DB-520668～FE70DB-522221 平成18年1月27日～平成18年10月25日	3台	
	PA-FE72DB		FE72DB-520252 平成18年6月5日	1台	
	PA-FE82DEV		FE82DE-520199～FE82DE-521054 平成18年1月11日～平成18年4月20日	3台	
	PA-FE82DG		FE82DG-520841 平成18年8月29日	1台	
	PA-FE83DEY		FE83DE-520387～FE83DE520714 平成18年2月23日～平成18年5月19日	2台	
	PA-FE83DGY		FE83DG-520713 平成18年6月22日	1台	
	PB-FE82DEV		FE82DE-520062～FE82DE-520097 平成18年3月3日～平成18年3月10日	10台	
	UC-FB700B		FB700B-501703～FB700B-501881 平成18年3月24日～平成18年6月28日	17台	
トヨタ	PB-XZU411	トヨタダイナ	XZU411-1002282 平成18年7月5日	1台	
	PB-XZU414		XZU414-1002390 平成18年9月5日	1台	
トヨタ	PB-XZU421	トヨタダイナ	XZU421-1000666 平成18年9月22日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	PB-XZU423		XZU423-1000361 平成18年3月3日	1台	
	PB-XZU433		XZU433-100278～XZU433-1000300 平成18年9月7日～平成18年10月4日	3台	
日野	PA-XZU306M	日野デュトロ	XZU306-1002892 平成18年8月1日	1台	
	PB-XZU301E		XZU301-1003437 平成18年6月21日	1台	
	PB-XZU301M		XZU301-1003238 平成18年5月31日	1台	
	PB-XZU344M		XZU344-1000374～XZU344-1000377 平成18年7月5日～平成18年7月11日	3台	
	PB-XZU411M		XZU411-1001430～XZU411-1003066 平成18年3月15日～平成18年9月22日	4台	
	PB-XZU414M		XZU414-1002189～XZU414-1002636 平成18年5月22日～平成18年7月4日	3台	
	PB-XZU401M		XZU401-1000108～XZU401-1000110 平成18年1月5日～平成18年1月7日	2台	
三菱	PA-FK61F	ふそう ファイター	FK61F-700537～FK61F-702009 平成18年1月6日～8月29日	6台	
	PA-FK61R		FK61R-700239～FK61R-700573 平成18年3月22日～平成18年9月28日	6台	
	PA-FK64F		FK64F-700115～FK64F-700968 平成18年2月3日～平成18年10月26日	4台	
	PA-FK71D		FK71D-701086 平成18年9月28日	1台	
いすゞ	ADG-FRR90H3	フォワード	FRR90H3-7000301 平成18年5月18日	1台	
	ADG-FRR90J3		FRR90J3-7000898 平成18年10月25日	1台	
	ADG-FRR90K3		FRR90K3-7000049～FRR90K3-7000884 平成18年1月23日～平成18年7月12日	2台	
	ADG-FRR90L3		FRR90L3-7000115～FRR90L3-7000482 平成18年2月20日～平成18年7月24日	7台	
	PA-FRD34M4		FRD34M4-7000253 平成18年1月13日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA-FRR34K4	フォワード	FRR34K4-7001672～FRR34K4-7001910 平成18年3月24日～平成18年8月30日	2台	
	PA-FRR34L4		FRR34L4-7009574～FRR34L4-7010037 平成18年8月7日～平成18年9月22日	2台	
	PA-FRR34P4		FRR34P4-7000962 平成18年1月23日	1台	
	PA-FSD34H4Z		FSD34H4Z-7000003 平成18年6月6日	1台	
	PB-FRR35J3		FRR35J3-7001888～FRR35J3-7001923 平成18年6月16日～平成18年8月4日	6台	
	PJ-FSD34K4R		FSD34K4R-7000077 平成18年2月13日	1台	
日野	ADG-FC7JHWA	日野 レンジャー	FC7JHW-010265～FC7JHW-010266 平成18年6月30日	2台	
	ADG-FC7JJWA		FC7JJW-011144 平成18年10月27日	1台	
	ADG-FD7JJWA		FD7JJW-010459 平成18年10月18日	1台	
	ADG-FD7JKWA		FD7JKW-010345～FD7JKW-010589 平成18年1月18日～平成18年6月9日	3台	
	ADG-FD8JLWA		FD8JLW-010454 平成18年2月14日	1台	
	ADG-FJ7JLWA		FJ7JLW-010090 平成18年5月19日	1台	
	ADG-GK8JRWA		GK8JRW-10045 平成18年4月20日	1台	
マツダ	PB-LKS81AN	タイタン	LKS81-7000196 平成18年3月27日	1台	
	(計56型式)	(計9車種)	製作期間の全体の範囲 平成18年1月5日～平成18年10月27日	(計226台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。