

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月21日

リコール届出番号	2007	リコール開始日	平成19年11月22日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	制動装置(前輪用ブレーキホース)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪用ブレーキホースの配管方法が不適切なため、前輪のブレーキを使用する等で車体が沈込むと、前輪タイヤとブレーキホースが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキホースの上側保持金具と下側保持金具を対策品と交換するとともに、前輪用ブレーキホースを点検し、損傷があるものは新品と交換する。			
不具合件数	1件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わくの型式認定番号標付近にNo.2007のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	BA-AF57	ディオ	AF57-1000023～AF57-1006831 平成13年3月2日～平成14年4月12日	6,755	
			AF57-1100001～AF57-1108730 平成14年3月5日～平成15年12月24日	8,438	
			AF57-1200001～AF57-1202921 平成14年12月5日～平成15年12月23日	2,859	
			AF57-1300001～AF57-1302766 平成16年1月9日～平成17年8月26日	2,766	
			AF57-1400001～AF57-1401724 平成17年8月31日～平成18年11月22日	1,724	
			AF57-1500001～AF57-1500962 平成18年12月22日～平成19年8月24日	955	
	BA-AF63		AF63-1000037～AF63-1007826 平成16年1月23日～平成17年1月7日	7,276	
			AF63-1100001～AF63-1105270 平成16年12月10日～平成17年12月16日	4,809	
			AF63-1200001～AF63-1205165 平成17年11月10日～平成18年12月19日	4,319	
			AF63-1300001～AF63-1304908 平成19年1月10日～平成19年8月30日	3,466	
(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年3月2日～平成19年8月30日	(計43,367台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。