

連絡先 : 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成19年11月30日

リコール届出番号	2003	リコール開始日	平成19年12月1日
届出者の氏名又は名称	横浜車輛工業株式会社 取締役社長 青木 邦夫		問い合わせ先 : 品質管理部 TEL045-471-9107
不具合の部位(部品名)	ブレーキ用配管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トレーラ用電源ケーブルを増設する際、トレーラ用ブレーキ配管に固定したものがあつたため、走行中の振動により、当該ブレーキ配管が損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると、空気漏れが発生し制動力が低下し、最悪の場合、トレーラのブレーキが効かなくなる、または、効いたままになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電源ケーブルの固定方法を確認し、ブレーキ配管に固定されている場合は、車体に固定し直しブレーキ配管との隙間を確保する。また、ブレーキ配管に損傷がある場合は新品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2003 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-EXR52D3	GIGA	EXR52D3-3000118~EXR52D3-7000048 平成13年 4月16日~平成17年 3月17日	16	
	KL-EXR74D3		EXR74D3-3000039~EXR74D3-3000102 平成13年 2月20日~平成14年 6月 3日	4	
	KL-EXD52D3		EXD52D3-3000009~EXD52D3-7001171 平成13年 4月12日~平成17年 8月16日	99	
	KL-EXD52E3		EXD52E3-3000006~EXD52E3-3000155 平成12年 7月31日~平成15年11月 4日	3	
	KL-EXD74D3		EXD74D3-3000029, EXD74D3-3000060 平成12年11月29日, 平成13年10月10日	2	
	KL-EXZ52J3		EXZ52J3-3000048~EXZ52J3-7000108 平成14年 4月24日~平成17年 3月25日	10	
	KL-EXZ75J3		EXZ75J3-3000065 平成14年 3月23日	1	
	KL-EXY52J3		EXY52J3-3000010 平成13年 3月29日	1	
	KL-EXY52J3W		EXY52J3W-3000012 平成16年 5月11日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-EXR52D6	GIGA	EXR52D6-7000060, EXR52D6-7000061 平成18年12月18日, 平成18年12月19日	2	
	PJ-EXD52D6		EXD52D6-7000017~EXD52D6-7002408 平成17年 8月29日~平成19年 8月20日	49	
	PJ-EXZ52J6		EXZ52J6-7000028~EXZ52J6-7000371 平成17年 9月 8日~平成19年 3月15日	6	
	PJ-EXY52J6		EXY52J6-7000037~EXY52J6-7000041 平成18年12月14日~平成19年 1月25日	3	
	PDG-EXD52G8		EXD52G8-7000011 平成19年 8月 9日	1	
	(計14型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年 7月31日~平成19年 8月20日	(計198台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号には、対象とならない車両も含まれている場合があります。