

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス： http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年12月6日

リコール届出番号	2015	リコール開始日	平成19年12月13日
届出者の氏名又は名称	株式会社 豊田自動織機 取締役社長 豊田鐵郎 問い合わせ先：トヨタL&Fカンパニー グローバル品質保証部 TEL 0566-53-7200		
不具合の部位（部品名）	走行装置（後車軸ハブ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトおよびショベルローダの後車軸ハブへのボルト圧入工程において圧入装置の治具が不適切なため、当該ハブに亀裂が生じているものがあり、堅ろう性が確保されないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後車軸ハブの点検を行い、亀裂があった場合は良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を全て把握しているので、直接訪問し連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、フロントプロテクターの前面に No. 2015 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	8FGL18	トヨタ ジェネオ	8FGL18- 11348 ～ 8FGL18- 11690 平成19年 4月 3日 ～ 平成19年 6月19日	179台	-
	EBT-8FGL18		8FGL18- 11705 ～ 8FGL18- 12341 平成19年 6月 5日 ～ 平成19年10月 4日	357台	
	SA-8FDL18		8FDL18- 10178 ～ 8FDL18- 10294 平成19年 4月 5日 ～ 平成19年10月 4日	72台	
	8FG18		8FG18- 11541 ～ 8FG18- 11720 平成19年 4月25日 ～ 平成19年 5月30日	7台	
	EBT-8FG18		8FG18- 11852 ～ 8FG18- 12515 平成19年 6月19日 ～ 平成19年10月 4日	29台	
	SB-8FD18		8FD18- 10894 ～ 8FD18- 11220 平成19年 4月12日 ～ 平成19年 7月10日	3台	
	7FBL18		トヨタ ジェネオB	7FBL18- 17385 ～ 7FBL18- 17962 平成19年 4月 3日 ～ 平成19年10月 5日	
	7FB18	7FB18- 37759 ～ 7FB18- 39872 平成19年 4月16日 ～ 平成19年10月 1日		22台	
	6SGL7	トヨタ ショベルローダ	6SGL7- 10016 平成19年 4月17日	1台	
	EBT-6SGL7		6SGL7- 10017 平成19年 6月15日	1台	
(計10型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年 4月 3日 ～ 平成19年10月 5日	(計1,021台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。