

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年12月13日

リコール届出番号	2013	リコール開始日	平成19年12月14日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860
不具合の部位(部品名)	排気管(装飾用筒管固定ブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管に取り付けている装飾用筒管(マフラーカッター)の固定ブラケットの強度が不足しているため、走行時の振動などにより当該ブラケットが破断するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、装飾用筒管が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、装飾用筒管固定ブラケットを対策品ブラケットと交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2013のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CW5W	アウトランダー	CW5W-0100202 ~ CW5W-0104356 平成18年9月29日 ~ 平成19年1月15日	3,613台	装飾用筒管装 備車の み
			CW5W-5100106 ~ CW5W-5107657 平成19年1月16日 ~ 平成19年7月17日	6,510台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年9月29日 ~ 平成19年7月17日	(10,123台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。