

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年12月18日

リコール届出番号	2024	リコール開始日	平成19年12月19日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置（トルクコンバータ用ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トルクコンバータ用ホースが固定されていないため、作業装置用配管と接触する場合があります。 そのため、そのまま使用を続けると、当該ホース接触部が摩耗し穴があき、トルクコンバータオイルが漏れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホースに固定金具を追加し、配管とのクリアランスを確保する。なお、当該ホースを確認し摩耗が確認された場合はホースを交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・ 改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.2024」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	SD-KRC002	カトウ KR-65H型 ラフター	KRC002-0053 ~ KRC002-0223 平成17年8月17日～平成18年12月8日 KRC002-1001 ~ KRC002-1130 平成18年7月12日～平成19年8月11日 (KRC002-1125、KRC002-1127を除く。)	298台	