

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年12月18日

リコール届出番号	2027	リコール開始日	平成19年12月19日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	車枠(クロスメンバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトを保持している第3クロスメンバーの強度が不足しているため、当該クロスメンバーに亀裂が発生する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該クロスメンバーが破損し、プロペラシャフトを保持できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該クロスメンバーを対策品と交換する。なお、対策品と交換できない車両については、当該クロスメンバーを補強し、新クロスメンバーを追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2027のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KS-GN2PPWA PK-GN2PPWA	日野 プロフィア	GN2PPW-10157 ~ GN2PPW-10656 平成16年 7月13日 ~ 平成18年 4月 3日	239	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年 7月13日 ~ 平成18年 4月 3日	(計 239 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。