

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年12月18日

リコール届出番号	2028	リコール開始日	平成19年12月19日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 近藤 詔治		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	原動機(燃料パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料パイプの燃料噴射ポンプとの取付部の形状が不適切なため、当該取付部に過大な応力が発生する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料パイプに亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプを対策品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2028のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	不明	日野 スカニア	YS2R4X20001282430～YS2R4X20001290895 平成15年4月2日～平成18年9月8日	17	
日野	KL-SHD1EAG		YS2R4X20001292908～YS2R4X20001295150 平成16年2月4日～平成16年9月3日	26	
			XLER4X20004505066～XLER4X20005114106 平成16年1月30日～平成17年8月18日	67	
	KL-SHD1FAG		YS2R4X20001292534～YS2R4X20001292802 平成16年2月2日～平成17年3月1日	7	
			XLER4X20005104663～XLER4X20005111035 平成16年10月7日～平成17年4月27日	5	
	PK-SHD1EBG PK-SHD1EBJ		YS2R4X20002008222～YS2R4X20002011885 平成17年12月9日～平成18年3月16日	10	
			XLER4X20005131658～XLER4X20005144501 平成18年1月26日～平成18年8月1日	55	
	PK-SHD1FBG PK-SHD1FBJ		YS2R4X20002007129 平成17年12月1日	1	
			XLER4X20005134524～XLER4X20005144581 平成18年2月20日～平成18年7月28日	10	
	(計7型式)		(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年4月2日～平成18年9月8日	(計198台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。