

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 19 年 12 月 25 日

リコール届出番号	2038	リコール開始日	平成 19 年 12 月 26 日
届出者の氏名又は名称	株式会社 マツダE&T 代表取締役社長 金井 誠太 問合せ先：マツダ(株)コールセンター TEL：0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	車いす固定装置（車いす固定用ワイヤー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スロープ式車いす移動車において、車いす固定用ワイヤーがねじれやすいため、ワイヤーを滑車に保持するためのカバーが動き、ワイヤーが滑車から外れる場合がある。そのため、ワイヤーがカバーと干渉し、最悪の場合、ワイヤーが切れて車いすを固定できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイヤー一式を対策品に交換する。また、カバーが動いている場合は、カバーを正規に取り付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No . 2038 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	UA-MC22S 改	ワゴンR	MC22S-483910 ～ MC22S-535226 平成 15 年 1 月 31 日～平成 15 年 5 月 30 日	453 台	
			MC22S-563588 ～ MC22S-577717 平成 15 年 10 月 1 日～平成 15 年 11 月 28 日	103 台	
マツダ	UA-MD22S 改	AZ-ワゴン	MD22S-414644 ～ MD22S-416660 平成 15 年 3 月 14 日～平成 15 年 5 月 20 日	2 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 1 月 31 日～平成 15 年 11 月 28 日	(計 558 台)	

(備考) 本件は、平成 19 年 12 月 6 日付け届出番号「2017」にてリコール届出を行ったものですが、対象車について選定漏れがあったため、リコール対象車の台数を追加し新たに届出するものです。
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。