

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 20 年 1 月 23 日

リコール届出番号	外-1456	リコール開始日 : 平成 20 年 1 月 23 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 奥井 俊史 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 03-3457-0993)		
不具合部位 (部品名)	排気管の遮熱部品		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管に取り付けられている遮熱部品の形状が不適切なため、運転者の衣服の裾が排気管の遮熱されていない部分に触れるおそれがある。そのため、最悪の場合、排気管の熱により衣服の裾が焦げ、運転者が火傷をするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管に遮熱部品を追加する。		
不具合件数	5 件	事故の有無	1 件
発見の動機	市場からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。</li> <li>● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1456 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数
ハーレー ダビッドソン	CLP	XL1200R スポーツスター・1200ロード スター	5HD1CLP136K400098 ~ 5HD1CLP146K469253 平成17年7月22日~平成18年7月14日	1126 台
ハーレー ダビッドソン	CV3	XL1200R スポーツスター・1200ロード スター	5HD1CV3157K403541 ~ 5HD1CV3137K457338 平成18年7月4日~平成19年6月29日	921 台
ハーレー ダビッドソン	CY3	XL50 スポーツスター・50周年記念限 定	5HD1CY31X7K400183 ~ 5HD1CY3127K417513 平成18年6月22日~平成19年10月23日	150 台
ハーレー ダビッドソン	CN2	XL883 スポーツスター・883	5HD4CN2137K400572 ~ 5HD4CN2187K461853 平成18年7月14日~平成19年6月22日	359 台
ハーレー ダビッドソン	CR2	XL883L スポーツスター・883ロー	5HD4CR2177K403708 ~ 5HD4CR2137K461962 平成18年7月4日~平成19年6月22日	772 台
ハーレー ダビッドソン	CS2	XL883R スポーツスター・883R	5HD4CS2167K403660 ~ 5HD4CS2137K461886 平成18年7月4日~平成19年6月22日	685 台
合計	計 6 型式	計 5 車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 17 年 7 月 22 日~平成 19 年 10 月 23 日	計 4013 台

※平成19年8月22日届出のリコール外-1427の対象車種追加となります。

※リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。