

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 1月28日

リコール届出番号	外-1451	リコール開始日	平成20年 1月29日
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース	製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2662	
不具合の部位（部品名）	エンジン制御コンピュータ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの制御プログラムが不適切なため、エンジン始動時に、空調制御用コンピュータへ誤った信号が伝達される場合がある。そのため、デフロスタ（前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置）が作動しなくなり、最悪の場合、前面ガラスの曇りが取れず、前方の視野が確保できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンの制御プログラムを対策したプログラムに書き換える。		
不具合件数	国内：20件	事故の有無	国内：無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1451のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-CB6324AW	ボルボ XC90	YV1CM985671351595～YV1CM985671403084 平成18年11月18日～平成19年 6月14日	26	
			YV1CT985671390809～YV1CT985681442975 平成19年 4月 9日～平成19年11月21日	190	
			YV1CZ985671341867～YV1CZ985681444096 平成18年 9月27日～平成19年11月21日	759	
	(計 1型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年 9月27日～平成19年11月21日	975台	

【注意事項】

上記リコール対象車の車台番号の範囲内であっても、本リコールの対象とならない車両が含まれています。