

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年1月31日

リコール届出番号	2048	リコール開始日	平成20年2月1日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	乗降口（ドア自動開閉装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	2枚折戸式自動ドア付車において、自動開閉装置のギヤケースの加工が不適切なため、ギヤケースの強度が不足しているものがあり、ドアの自動開閉操作の繰り返しにより、ギヤケースが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、自動開閉状態ではドアがガタつき、閉じた状態を保持できなくなり、最悪の場合、走行中にドアがわずかに開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ギヤ一式を対策品と交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2048のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PA-AHW41	シビリアン	AHW41-035015～AHW41-035722 平成17年12月10日～平成19年1月11日	159	2枚折戸式自動ドア付車
	PA-AVW41		AVW41-035006～AVW41-035330 平成17年12月10日～平成18年12月20日	75	
	PA-AJW41		AJW41-035006～AJW41-035136 平成17年12月19日～平成18年12月26日	7	
	PA-ACW41		ACW41-035001 平成17年12月6日	1	
	UD-DHW41		DHW41-035060～DHW41-035316 平成18年1月11日～平成18年12月8日	47	
	UD-DVW41		DVW41-035043～DVW41-035259 平成18年1月16日～平成18年12月21日	25	
	UD-DJW41		DJW41-035002～DJW41-035028 平成17年12月6日～平成18年8月22日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
いすゞ	UD-SDHW41	ジャーニー	DHW41-735001～DHW41-735012 平成17年12月9日～平成18年8月5日	2	2枚折戸式自動ドア付車
	UD-SDVW41		DVW41-735001 平成18年2月9日	1	
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月6日～平成19年1月11日	(計321台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。