

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線42353

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年1月31日

リコール届出番号	2051	リコール開始日	平成20年2月1日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 木川 理二郎 製作者名:日立建機株式会社 問合せ先:日立建機 事業統括本部 建設システム事業部 技術部 T e l : 0 3 - 3 8 3 0 - 8 0 9 2		
不具合の部位(部品名)	走行装置 (ハブ、走行モーター、ハブナット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ハブと油圧走行モーターの締結部に塗装が施されているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、塗膜の変形又は剥落によって締結ボルトが緩み、最悪の場合、車輪が脱落し走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、塗膜の有無確認を行い、塗膜の有った場合にはその除去を行う。また、既に塗膜によりボルトに緩みが発生し、ハブ及び締結ボルトに損傷がある場合には当該部品を新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者をすべて把握しており、直接電話等でユーザーへ連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者をすべて把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・対策実施済車については、ステッカー (No. 2051) をダッシュボード左側面に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコールの対象車の 台数	備考
日立	CP03 RT30	— —	CP03-80101~CP03-80317 平成7年5月20日 ~平成17年7月20日	148台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成7年5月20日 ~平成17年7月20日	(計148台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。