


改善箇所説明図



改善措置の内容

全車両を点検し、不具合品が装着されている場合には対策品の燃料ポンプを装着したバーナヘッドに交換する。

注 : □ は交換部品を示す。

識別: 作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB65」の文字が記載された白黄色のシールを貼り付ける。