

連絡先 自動車交通局技術安全審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線 42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年2月13日

リコール届出番号	外-1460	リコール開始日	平成20年2月14日
届出者の氏名又は名称	シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ヴァン ブローム 製作国:フランス 製作者名:オートモビル・シトロエン社 問い合わせ先:シトロエンコール TEL 0120-55-4106		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ABS コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABSコントロールユニットにおいて、融雪剤の影響により腐食が進行し、当該ユニット内部に水が浸入する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、電気回路が短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、下記の措置を行う。 ①当該コントロールユニットを点検し、腐食が認められる場合は、当該コントロールユニットを新品に交換する。 ②当該コントロールユニットのコネクターにグリースを封入する。 ③当該コントロールユニットに保護カバーを取り付ける。 ④当該コントロールユニットの電源制御リレーを取り付ける。		
不具合件数	国内:なし	事故の有無	国内:なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・運転席側ドア開口部ドアストライカー付近に外-1460のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	GH-B5NFU	C4	VF7LCNFUF74101930～ VF7LCNFUF74550670 平成17年4月4日～ 平成18年12月4日	863	
			VF7LANFUF74101931～ VF7LANFUF74552951 平成17年4月4日～ 平成18年11月24日	180	
	GH-B5RFJ		VF7LCRFJF74101881～ VF7LCRFJF74550565 平成16年12月27日～ 平成18年11月24日	840	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の 台数	備考
シトロエン	GH-B5RFK	C4	VF7LARFKC74100391～ VF7LARFKC74552925 平成16年11月22日～ 平成18年11月24日	129	
	ABA-B5RFJ		VF7LCRFJF74511084～ VF7LCRFJF74550559 平成18年8月24日～ 平成18年11月24日	4	
	ABA-B5RFK		VF7LARFKC74102338～ VF7LARFKC74552922 平成17年5月11日～ 平成18年12月4日	5	
	(計5型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年11月22日～平成18年12月4日	(計2021台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。