

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室  
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 20 年 2 月 13 日

|                                  |  |                          |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| リコール届出番号                         | 外-1461   | リコール開始日：平成 20 年 2 月 14 日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | プジョー・ジャポン株式会社<br>代表取締役 ティエリー ポワラ<br>(製作国： フランス共和国)<br>(製作者名： オートモビル プジョー)<br>(問い合わせ先： 0120-840-240)  |                          |
| 不具合部位 (部品名)                      | 制動装置 (ABS コントロールユニット)  |                          |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ABS コントロールユニットにおいて、融雪剤の影響により腐食が進行し、当該ユニット内部に水が浸入する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けると、電気回路が短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。  |                          |
| 改善措置の内容                          | 全車両、下記の措置を行う。<br>①当該コントロールユニットを点検し、腐食が認められる場合は、当該コントロールユニットを新品に交換する。<br>②当該コントロールユニットのコネクターにグリースを封入する。<br>③当該コントロールユニットに保護カバーを取り付ける。<br>④当該コントロールユニットの電源制御リレーを取り付ける。                       |                          |
| 不具合件数                            | 0 件  | 事故の有無 0 件                |
| 発見の動機                            | メーカーからの情報による。  |                          |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用者： ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>• 自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>• 対策実施済車両： 対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1461のステッカーを貼付する。</li> </ul> |                          |

| 車名   | 型式                        | 通称名                | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間   | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|---------------------------|--------------------|---|------------|----|
| プジョー | GF-T5 / GH-T5RFN GH-T5RFJ | プジョー 307XSI        | VF33ARFNB82341764 - VF33CRFJC84078633<br>(平成 14 年 3 月 20 日 - 平成 17 年 6 月 15 日)  | 920 台      |    |
|      | GF-T5NFU/ GH-T5NFU        | プジョー 307 スタイル      | VF33CNFUE82370133 - VF33CNFUF84144889<br>(平成 14 年 4 月 9 日 - 平成 17 年 8 月 19 日)   | 3029 台     |    |
|      | GH-3EHNFU                 | プジョー 307 スタイルブレーク  | VF33ENFUE82413023 - VF33ENFUF84356868<br>(平成 14 年 7 月 15 日 - 平成 17 年 11 月 9 日)  | 1094 台     |    |
|      | GH-T5NFU                  | プジョー 307 X-Line    | VF33CNFUE83561107 - VF33CNFUE83826183<br>(平成 16 年 7 月 5 日 - 平成 16 年 11 月 15 日)  | 250 台      |    |
|      | GH-T5NFU                  | プジョー 307 フェリーヌ 1.6 | VF33CNFUF83724898 - VF33CNFUC84763112<br>(平成 17 年 8 月 12 日 - 平成 18 年 11 月 13 日) | 1306 台     |    |
|      | GH-T5NFU                  | プジョー 307 オキシコ      | VF33CNFUF84690152 - VF33CNFUF84737067<br>(平成 18 年 7 月 24 日 - 平成 18 年 9 月 19 日)  | 250 台      |    |
|      | GF-T5 / GH-T5RFN          | プジョー 307XS         | VF33CRFNE82339086 - VF33CRFJF83726189<br>(平成 14 年 3 月 20 日 - 平成 17 年 7 月 21 日)  | 1560 台     |    |

|    |                         |                         |   |         |  |
|----|-------------------------|-------------------------|---|---------|--|
|    | GF-T5/<br>GH-T5RFN      | プジョー 307XT              | VF33CRFNE82340968 - VF33CRFNF83105191<br>(平成 14 年 3 月 20 日 - 平成 15 年 8 月 14 日)  | 122 台   |  |
|    | GH-3EHRFN               | プジョー 307XS<br>ブレーク      | VF33ERFNE82362109 - VF33ERFNF83896466<br>(平成 14 年 4 月 9 日 - 平成 17 年 1 月 27 日)   | 867 台   |  |
|    | GH-T5RFN                | プジョー 307<br>グリフ         | VF33CRFNF83560882 - VF33CRFNF83655439<br>(平成 16 年 5 月 27 日 - 平成 16 年 7 月 27 日)  | 132 台   |  |
|    | GH-T5RFJ                | プジョー 307<br>フェリーヌ 2.0   | VF33CRFJF83726188 - VF33CRFJF84766025<br>(平成 17 年 7 月 21 日 - 平成 18 年 11 月 13 日) | 791 台   |  |
|    | GH-T5RFK                | プジョー 307<br>フェリーヌスポーツ   | VF33CRFKC83724895 - VF33CRFKC84434953<br>(平成 17 年 7 月 21 日 - 平成 17 年 11 月 30 日) | 61 台    |  |
|    | GH-3EHNFU               | プジョー 307SW<br>1.6       | VF33HNFUF84436456 - VF33HNFUF84777729<br>(平成 18 年 1 月 25 日 - 平成 18 年 12 月 4 日)  | 463 台   |  |
|    | GH-3EHRFN/<br>GH-3EHRFJ | プジョー 307SW<br>2.0       | VF33HRFNC82363699 - VF33HRFJF84769902<br>(平成 14 年 3 月 11 日 - 平成 18 年 11 月 13 日) | 8172 台  |  |
|    | GH-A307CC/<br>GH-3CCRFJ | プジョー 307CC              | VF33BRFNF83939971 - VF33BRFJF84667106<br>(平成 17 年 2 月 21 日 - 平成 18 年 8 月 3 日)   | 830 台   |  |
|    | GH-M307CC               | プジョー 307CC<br>SPORT/S16 | VF33BRFKC84000017- VF33BRFKC84413359<br>(平成 17 年 4 月 13 日 - 平成 17 年 11 月 28 日)  | 69 台    |  |
| 合計 | 計 1 1 型式                | 計 1 6 車種                | (輸入期間の全体の範囲)<br>平成 14 年 3 月 11 日～平成 18 年 12 月 4 日                               | 19916 台 |  |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。