

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線42-353
 URL: <http://www.mlit.go.jp/>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日: 平成20年 2月21日

改善対策届出番号	365	改善対策開始日	平成20年 2月21日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎 問い合わせ先: 品質保証部 TEL 049-261-2850		
不具合の部位(部品名)	作業装置(作業用前後進レバー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	道路切削工事の作業時に使用する作業用前後進レバーにおいて、当該レバーと路面切削装置の油圧ホースに間隔の余裕がないため、当該レバーを後進位置の状態では路面切削装置を過度に上昇させた場合、干渉することがある。そのため、最悪の場合、当該レバーを後進位置から中立位置に戻すことが出来なくなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該レバーが油圧ホースと干渉しないように保護板を新たに取り付けるとともに、当該レバーと油圧ホースの距離を離すように油圧ホースの取り付け位置を調整する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接訪問又はダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
サカイ	MER2 改	ER550F	MER2-30103～MER2-30110 平成8年8月27日～平成9年2月6日	6	
	MER6		MER6-10101～MER6-10214 平成8年8月27日～平成15年6月30日	106	
	MER9	ER551F	MER9-10101～MER9-10131 平成14年6月20日～平成16年9月27日	31	
	SD-MER9		MER9-20132～MER9-20170 平成16年9月27日～平成19年5月8日	39	
	JDS-MER10	ER552F	MER10-10101～MER10-10109 平成18年10月14日～平成19年10月3日	8	
	(計 5 型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成8年8月27日～平成19年10月3日	(計 190台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。