

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年2月28日

リコール届出番号	2057	リコール開始日	平成20年2月29日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（テンションプーリ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷蔵冷凍車に架装する車両に搭載される原動機において、冷凍機駆動ベルトのテンションプーリブラケットを構成する部品の溶接位置が不適切なため、強度が不足し、当該ブラケットが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該プーリを固定している他のブラケットが破損し、最悪の場合、プーリが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、テンションプーリブラケットを対策品に交換するとともに、テンションプーリアッセンブリ及びエアコンディショナコンプレッサ取付ブラケットを新品と交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2057のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-FRD90G3S	フォワード	FRD90G3S-7000002～FRD90G3S-7000033 平成17年8月23日～平成19年7月9日	18	
	ADG-FRD90H3		FRD90H3-7000001～FRD90H3-7000016 平成17年8月4日～平成19年3月29日	8	
	ADG-FRD90H3S		FRD90H3S-7000001～FRD90H3S-7000083 平成17年11月9日～平成19年6月4日	31	
	ADG-FRD90J3S		FRD90J3S-7000001～FRD90J3S-7000244 平成17年7月23日～平成19年7月11日	150	
	ADG-FRD90K3		FRD90K3-7000003～FRD90K3-7000014 平成17年10月18日～平成18年6月12日	9	
	ADG-FRD90K3S		FRD90K3S-7000002～FRD90K3S-7000225 平成17年8月3日～平成19年6月20日	88	
	ADG-FRD90L3		FRD90L3-7000010～FRD90L3-7000210 平成17年8月2日～平成19年6月21日	49	
	ADG-FRD90L3S		FRD90L3S-7000003～FRD90L3S-7000082 平成17年8月19日～平成19年5月11日	52	
	ADG-FRD90M3		FRD90M3-7000017 平成18年6月9日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-FRR90G3	フォワード	FRR90G3-7000004～FRR90G3-7000160 平成17年8月29日～平成19年2月17日	5	
	ADG-FRR90G3S		FRR90G3S-7000026～FRR90G3S-7000398 平成17年9月20日～平成19年5月22日	42	
	ADG-FRR90H3		FRR90H3-7000013～FRR90H3-7000140 平成17年9月8日～平成19年6月7日	30	
	ADG-FRR90H3S		FRR90H3S-7000027～FRR90H3S-7000576 平成17年7月29日～平成19年6月20日	95	
	ADG-FRR90J3S		FRR90J3S-7000002～FRR90J3S-7001363 平成17年7月21日～平成19年7月3日	424	
	ADG-FRR90K3		FRR90K3-7000058～FRR90K3-7000231 平成17年11月4日～平成19年5月21日	20	
	ADG-FRR90K3S		FRR90K3S-7000021～FRR90K3S-7003202 平成17年7月25日～平成19年7月7日	370	
	ADG-FRR90L3		FRR90L3-7000067～FRR90L3-7001155 平成17年8月17日～平成19年6月30日	107	
	ADG-FRR90L3S		FRR90L3S-7000038～FRR90L3S-7000554 平成17年10月4日～平成19年5月29日	101	
	(計18型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年7月21日～平成19年7月11日	(合計1,600台)	

(備考) 本届出は、平成18年10月3日付け「届出番号1740」のリコール届出において、不具合に対する改善措置の内容が不適切であったため、改善措置の内容を見直し、再度対策を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。