

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年3月4日

リコール届出番号	2063	リコール開始日	平成20年3月4日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗降口(扉)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ノンステップ路線バスのグライドスライド式扉の下部形状が不適切なため、誤って扉動作範囲内に人が立ち入った状態で扉を作動させ、扉が足に当たった際、足にけがをするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、扉下端部及び支点ブラケット部に保護カバーを取り付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	けが1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2063のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンⅡ	KV234L1-7000001~KV234L1-7000602 平成16年12月20日~平成19年7月17日	414	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000001~KV234N1-7000545 平成17年7月28日~平成19年8月7日	227	
	PDG-KV234L2		KV234L2-7000001~KV234L2-7000121 平成19年6月27日~平成19年10月2日	74	
	PKG-KV234L2				
	PDG-KV234N2		KV234N2-7000001~KV234N2-7000024 平成19年8月27日~平成19年10月24日	12	
	PKG-KV234N2				
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年12月20日~平成19年10月24日	(計727台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。