

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年3月6日

リコール届出番号	外-1468	リコール開始日	平成20年3月7日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル		
不具合の部位(部品名)	原動機(クランクシャフト・ポジション・センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クランクシャフトの位置を検出するセンサ(クランクシャフト・ポジション・センサ)内部に不純物が混入したものがあ。そのため、そのまま使用を続けると、当該センサがクランクシャフトの位置を適切に認識できず、最悪の場合、エンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該センサを良品と交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1468のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	KN-211022	E320CDI	WDB2110222A995942～WDB2110222B200403 平成18年7月26日～平成19年9月10日	1,333	
	ADC-211022		WDB2110222B191429 平成19年8月17日	1	
	KN-211222	E320CDI ステーション ワゴン	WDB2112222A995099～WDB2112222B212248 平成18年7月26日～平成19年9月13日	620	
	ADC-211222		WDB2112222B169203～WDB2112222B189943 平成19年8月7日～平成19年9月10日	3	
	(計4型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年7月26日～平成19年9月13日	(計1,957台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。