

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出書一覧表

リコール届出日：平成 20 年 3 月 12 日

リコール届出番号	外-1467	リコール開始日	平成 20 年 3 月 13 日
届出者の氏名又は名称	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハーツェ・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 黒坂登志明 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホースの取り回しが不適切なため、車両を使用しているうちにエンジンカバーと干渉することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースが損傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースの状態を確認し、損傷がある場合はスペーサ(保護材)付きの燃料ホースに交換し、取り回しを修正する。また、損傷がない場合は燃料ホースにスペーサ(保護材)を組付け、取り回しを修正する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者:ダイレクトメールにて通知する。 * 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-1467 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-9PAM5501	カイエン	WP1ZZZ9PZ8LA00052~WP1ZZZ9PZ8LA20730 平成 19 年 2 月 5 日~平成 20 年 1 月 29 日	588	
	ABA-9PAM5501A	カイエン (エアサス)	WP1ZZZ9PZ8LA00533~WP1ZZZ9PZ8LA20596 平成 19 年 2 月 19 日~平成 20 年 1 月 29 日	47	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 2 月 5 日~平成 20 年 1 月 29 日	(計 635 台)	