

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

ホームページアドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年3月19日

リコール届出番号	外-1473	リコール開始日	平成20年3月19日
届出者の氏名又は名称	日本ボルボ株式会社 代表取締役 ヤーン・マグナソン	製作国:スウェーデン 製作者名:ボルボ 問い合わせ先:日本ボルボ株式会社 ボルボ・トラック・ジャパン 03-5404-0333	
不具合の部位(部品名)	電気装置(バッテリーメインスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリーメインスイッチの取付部の打ち込み雌ねじの取付穴の寸法に小さいものがあり、打ち込み雌ねじを挿入すると、使用過程で当該取付穴に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、水が浸入することにより当該スイッチが短絡・発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該スイッチを取り外し、バッテリーケーブルを配線しなおす。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者:ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 改善実施済車には、運転席側ドア開口部ドアロックストライカー付近に外-1473のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	PJ-F3RTF1 PJ-F2TCA1 -F3RTF1- -F2TCA1- 不明	FH FM	YV2AA90C26A610894 ~ YV2ABD0D47A647696 平成17年11月19日 ~ 平成19年7月27日	183台	
	(計5型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年11月19日~平成19年7月27日	(計183台)	