

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年3月19日

リコール届出番号	2069	リコール開始日	平成20年3月19日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先：播州工場品質保証部 代表取締役社長 大橋 忠晴 TEL 079-495-3340		
不具合の部位（部品名）	原動機（燃料噴射ポンプ駆動ギヤ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の燃料噴射ポンプ駆動ギヤの構造が不適切なため、除雪作業時の高負荷時等に駆動ギヤが振動し、当該ギヤが取り付けられているカム軸に高応力が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、カム軸が折損し、燃料噴射ポンプから燃料を供給できなくなり、エンジンが停止し走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	対策品の検証に時間を要するため、当面の暫定措置として、全車両、燃料噴射ポンプ駆動ギヤをダンパー付ギヤに交換し、燃料噴射ポンプも新品に交換する。		
不具合件数	国内：15件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ユーザーを全て把握しているので、直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：ユーザーを全て把握しているので、周知のための措置はとらない。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転席左ドア開口部のストライカー付近にNO.2069のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
川崎	SC-65C4	65ZV	65C4-0315～65C4-0558 平成17年7月28日～平成20年2月29日	152	
コベルコ	SC-RM05	LK190Z-5	65C4-0328～65C4-0540 平成17年10月12日～平成19年12月7日	14	
トヨタ	SC-4SDT50	4SDT50	65C4-0385 平成18年6月20日	1	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年7月28日～平成20年2月29日	計167台	

【注意事項】リコール対象車の車体番号範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。