

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年3月31日

リコール届出番号	2078	リコール開始日	平成20年4月1日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（給油パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクに給油するパイプと取付金具の接合部に、塗装がされていないものがあるため、当該パイプが錆びることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、錆が進行し、パイプに穴があき、最悪の場合、給油時に燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該パイプを対策品と交換する。なお、対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として全ての使用者に不具合の内容を通知して、長期間使用している車両から、順次対策品に交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2078のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	GF-PC24	セレナ	PC24-000101～PC24-225902 平成11年5月28日～平成13年12月19日	113,332	
	GF-PNC24		PNC24-000101～PNC24-207762 平成11年5月28日～平成13年12月17日	31,795	
	UA-TC24 CBA-TC24		TC24-100001～TC24-331612 平成13年12月17日～平成17年5月26日	125,018	
	UA-TNC24 CBA-TNC24		TNC24-200001～TNC24-406560 平成13年12月17日～平成17年5月16日	29,664	
	UA-RC24 CBA-RC24		RC24-300001～RC24-500795 平成13年12月7日～平成17年5月11日	6,545	
	KH-VC24		VC24-000101～VC24-200569 平成11年5月28日～平成13年12月7日	3,787	
	KH-VNC24		VNC24-000101～VNC24-200532 平成11年5月28日～平成13年12月10日	3,164	
(計10型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年5月28日～平成17年5月26日	(計313,305台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。