

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成20年3月31日

リコール届出番号	2083	リコール開始日	平成20年4月1日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸 問い合わせ先: グローバルサービス部 お客様相談室 0070-800-874040		
不具合の部位(部品名)	車体(エア・スポイラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーラーオプション部品として販売した大型ルーフェンドスポイラにおいて、形状が不適切なため、自動車の最外側からウイング側端部までの寸法が小さく、エア・スポイラに係る保安基準を満足していない。		
改善措置の内容	全車両点検し、当該スポイラが装着されている車両は、スポイラを対策品に交換する。		
不具合件数	—	事故の有無	なし
発見の動機	軽自動車検査協会からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカ付近にNo. 2083のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	GF-J111G	テリオスキッド	J111G-000049~J111G-068711	39,776 台	
	TA-J111G		平成10年10月1日~平成15年8月6日		
	GF-J131G	(計1車種)	J131G-000038~J131G-037093	24,766 台	
	TA-J131G		平成12年1月6日~平成15年8月6日		
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年10月1日~平成15年8月6日	(計 64,542 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。