

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
	TEL: 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp/

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月8日

リコール届出番号	外 - 1481	リコール開始日：平成20年4月8日
届出者の氏名又は名称	トライアンフジャパン株式会社 代表取締役 新井 文雄	(製作国：イギリス) (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先：03-3261-1701)
不具合部位（部品名）	緩衝装置(リヤサスペンション)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤサスペンションにおいて、ショックアブソーバ内部のシール部が損傷しているため、ショックアブソーバのオイルが漏れることがある。そのため、緩衝機能が低下し、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、リヤサスペンションを良品と交換する。	
不具合件数	無し	事故の有無 無し
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメールで通知する ● 自動車整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-1481のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	SMTTMD406	ストリートトリプル	SMTTMD40668324146～SMTTMD40668343079 平成19年7月24日～平成19年10月10日	135	
	計1型式	計1車種	(製作期間の全体範囲) 平成19年7月24日～平成19年10月10日	計135台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。