

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月10日

| | | | |
|----------------------------------|---|--|------------|
| リコール届出番号 | 2089 | リコール開始日 | 平成20年4月11日 |
| 届出者の氏名又は名称 | マツダ株式会社 代表取締役社長 井巻 久一 | 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919 | |
| 不具合の部位（部品名） | 制動装置（バキュームパイプ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ブレーキ倍力装置に負圧を供給するバキュームパイプの形状が不適切なため、当該パイプがキャビンと干渉している。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動により当該パイプが破損して負圧を保持できなくなり、最悪の場合、ブレーキ倍力装置が作動しなくなり、制動力が低下するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、バキュームパイプ一式を対策品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 1件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2089のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------------------|--------|---|------------|--------------|
| マツダ | KC-WGEAD KK-WGEAD | タイタン | WGEAD-100074～WGEAD-250337 平成7年6月21日～平成12年2月24日 | 136 | Wキャブ ダンプ車 |
| | (計2型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成7年6月21日～平成12年2月24日 | (計136台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。