

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月10日

リコール届出番号	2090	リコール開始日	平成20年4月11日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 井巻 久一	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御コンピュータのアイドル回転数制御プログラムが不適切なため、高外気温下でエアコンを作動させ、一定車速で高速走行を継続した場合、アクセルペダルを戻してもエンジン回転が下がりにくくなることがある。そのため、ブレーキ倍力装置に供給される負圧が不足し、最悪の場合、ブレーキ操作を繰り返し行くと、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを書き替える。		
不 具 合 件 数	16件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2090のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
マツダ	DBA-DY3R	デミオ	DY3R-200005～DY3R-208892 平成17年3月25日～平成19年5月19日	8,872	自動変速機付き車両のみ
	DBA-DY3W		DY3W-400030～DY3W-508290 平成17年3月25日～平成19年6月15日	98,460	
	DBA-DY5R		DY5R-200007～DY5R-201385 平成17年3月25日～平成19年5月19日	1,377	
	DBA-DY5W		DY5W-400019～DY5W-414530 平成17年3月24日～平成19年6月15日	11,588	
	DBA-DC5R	ベリーサ	DC5R-200003～DC5R-302007 平成17年5月10日～平成19年10月29日	3,895	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
マツダ	DBA-DC5W	ベリーサ	DC5W-200007～DC5W-316511 平成17年5月10日～平成19年10月31日	28,970	自動変速機付き車両のみ
	DBA-BK5P	アクセラ	BK5P-300014～BK5P-320784 平成18年5月9日～平成19年10月2日	17,138	
	(計7型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年3月24日～平成19年10月31日	(計170,300台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。