

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月10日

リコール届出番号	外-1482	リコール開始日	平成20年4月11日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	走行装置（スピンドル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クレーン用台車にクレーン部を装着したままで現場内を移動した場合、第3車軸（スピンドル）部に材料の疲労限を超える応力が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該スピンドルに亀裂が入り、最悪の場合、クレーン部を装着しない状態で一般路走行時に車輪が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該スピンドル部を対策品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	社内検証による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：使用者を直接訪問またはダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-1482のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
FAUN	不明	RTF120-5	WFN5RTJN2R4012002～WFN5RTJN264012117 平成8年2月23日～平成19年6月28日	110台	
		計1車種	（製作期間の全体の範囲） 平成8年2月23日～平成19年6月28日	110台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。