

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年 4月17日

リコール届出番号	2095	リコール開始日	平成20年 4月18日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	乗降口(アウトサイドハンドル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インテリジェントキー仕様の運転者席及び助手席の乗降口の扉において、外側のハンドルの寸法が大き過ぎるものがあるため、扉を開いた際に当該ハンドルが引っ掛かって戻らないことがある。そのため、確実に扉を閉じることができないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ハンドルを点検し、引っ掛かりがあるものは修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2095 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-KJ10	デュアリス	KJ10-000102 ~ KJ10-001934 平成19年12月 6日 ~ 平成20年 2月 6日	1,062	
	DBA-KNJ10		KNJ10-000101 ~ KNJ10-000368 平成19年12月 6日 ~ 平成20年 2月 5日	74	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年12月 6日 ~ 平成20年 2月 6日	(計1,136台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。