

# 船舶事故等調査報告書（軽微）

1	船舶事故	計	29件
2	船舶インシデント	計	9件
		合 計	38件

平成24年1月27日

運輸安全委員会

## 船舶事故等調査報告書（軽微）一覧

### （函館事務所）

- 1 漁船立旺丸運航不能（推進器障害）
- 2 漁船第3はまとんべつ丸座洲
- 3 漁船第五十八濱戸丸運航不能（推進器障害）

### （仙台事務所）

- 4 遊漁船建造丸モーターボートちえ丸衝突
- 5 漁船第七喜代丸漁船第五十一福栄丸衝突
- 6 漁船第二十一佐光丸乗揚
- 7 プレジャーモーターボートやなかわ2乗揚

### （横浜事務所）

- 8 貨物船 SEIYO GROWTH 貨物船日和丸衝突
- 9 貨物船 YONG XIN 浸水
- 10 モーターボートユートピアⅡ運航阻害
- 11 モーターボート06スーパータイガーⅠ浸水

### （神戸事務所）

- 12 漁船昭栄丸転覆
- 13 貨物船第一協同丸引船第三春日丸衝突
- 14 ケミカルタンカー泰友丸乗揚
- 15 引船第八住吉丸台船日東5号衝突（岸壁）

- 16 液体化学薬品ばら積船第二海誠丸衝突（岸壁）
- 17 押船第八白洋丸台船第十白洋号乗揚
- 18 引船兼交通船第二十五寿美丸台船竜和運航不能（主機冷却障害）
- 19 交通船兼作業船旺盛丸運航不能（推進軸損傷）
- 20 モーターボートゴーイングメリー乗揚

### （広島事務所）

- 21 液体化学薬品ばら積船祥久丸漁具損傷
- 22 貨物船第二貴雄丸ケミカルタンカー友光丸衝突

### （門司事務所）

- 23 貨物船 MAYA 乗揚
- 24 油送船鶴弘丸運航不能（機関損傷）
- 25 押船第十五山陽丸土運船1801乗揚
- 26 旅客船フェリーげんかい運航阻害
- 27 貨物船 FU YUAN 漁船豊漁丸衝突
- 28 砂利採取運搬船第十八昭洋丸乗揚
- 29 プレジャーボートヒデオ運航不能（推進器損傷）

### （長崎事務所）

- 30 砂利採取運搬船第八和丸乗揚
- 31 砂利運搬船第六英寛乗揚

※下線付き番号はインシデント

- 32 ヨット企画室乗揚
- 33 貨物船第三十八協徳丸乗揚
- 34 押船第五大宝丸クレーン台船長門  
漁具損傷
- 35 砂利採取運搬船正輝丸乗揚
- 36 旅客船サウザンド・サニー号衝突  
(棧橋)

(那覇事務所)

- 37 貨物船 CHENG LONG 乗揚
- 38 コンテナ船 MELL SEMAKAU 漁船海  
鳳丸衝突

船舶事故等調査報告書

平成23年12月22日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2011長第68号	
事故等種類	衝突（棧橋）	
発生日時	平成23年7月18日（月、祝日） 14時33分ごろ	
発生場所	長崎県佐世保市ハウステンボスハーバーL棧橋 佐世保市所在の針尾港北防波堤灯台から真方位029° 3.580m付近 （概位 北緯33° 04.9′ 東経129° 47.2′）	
事故等調査の経過	平成23年7月22日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 旅客船 サウザンド・サニー号、351トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 134485、安田産業汽船株式会社（船舶所有者）、ハウステンボス株式会社（船舶借入人）</p>	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	本船 右舷船首部に擦過傷を伴う凹損、亀裂及び破口 棧橋 ビット及びビット取付けデッキ破損	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、旅客121人を乗せ、船首約1.88m、船尾約2.04mの喫水でハウステンボスハーバーL棧橋に着棧作業中、平成23年7月18日14時33分ごろ右舷船首部が棧橋に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約5m/s 海象：潮汐 ほぼ高潮時、波高 約0.2m 本事故当時、長崎県佐世保・東彼地区に強風注意報が発令されていた。	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	あり
	判明した事項の解析	本船は、ハウステンボスハーバーL棧橋で着棧作業中、船長が風を考慮した適切な操船を行わなかったことから、風に圧流され、右舷船首部が棧橋に衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、ハウステンボスハーバーL棧橋で着棧作業中、船長が風を考慮した適切な操船を行わなかったため、風に圧流され、棧橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。	